

Otwórz sprawy







[+ Nowa sprawa](#)

Ilość spraw: 356 | Ilość stron: 9 | Idź do strony:

1 ▾

Idź

1 2 3 4 5 6 > >>

<input type="checkbox"/>	Identyfikator	Uaktualnione	Adres nieruchomości	Temat	Status	Ostatni odpowiadający	
<input type="checkbox"/>	9BM-T76-VP77	6mo1w	Rydygiera 15a	KLATKA F DRZWI	Oczekuje na odpowiedź	Rydygiera 15a	
<input type="checkbox"/>	WTH-LH1-YZPZ	10mo2w	Rydygiera 19	* szafa wentylacyjna	Udzielono odpowiedzi	system	
<input type="checkbox"/>	EMM-EES-A3LS	8h37m	Sejmu Czteroletniego 2	* Przeciek garaż przy stanowisku 99	Udzielono odpowiedzi	Buczek	
<input type="checkbox"/>	GHN-31L-891A	2w	Jana Kazimierza 12	Przegląd ogólnobudowlany	Nowa	Jana Kazimierza 12	
<input type="checkbox"/>	UPN-BL1-44X9	9mo3w	Sarmacka13	Naprawa schodów zewnętrznych kl. B i C	Nowa	Sarmacka13	
<input type="checkbox"/>	2JR-VPU-TASP	1mo3w	Ceramiczna 18	Uszkodzona żaluzja	Nowa	Ceramiczna 18	
<input type="checkbox"/>	768-32T-QYZM	2mo	Ceramiczna 18	Przeciek garaż -1 przy MP nr 8	Nowa	Ceramiczna 18	
<input type="checkbox"/>	1P5-BRQ-4PPJ	4mo2w	Branickiego 18	Protokół z zalanania	Nowa	Branickiego 18	
<input type="checkbox"/>	U4E-WYG-R86M	3mo3w	Jana Kazimierza 12	odpadający tynk -1 kl.1	Nowa	Jana Kazimierza 12	
<input type="checkbox"/>	4YR-JQJ-2R36	1w6d	Branickiego 21	Naprawy po przeglądzie hydrofornii	Nowa	Branickiego 21	
<input type="checkbox"/>	LXZ-U2G-VM6V	2mo2w	Jana Kazimierza 12	Prot. z zapraw inst. detekcji co i lpg	Nowa	Jana Kazimierza 12	
<input type="checkbox"/>	Q7S-G8H-ETAZ	2mo2w	Jana Kazimierza 12	Prot.z napraw wyłączników p.poż.	Nowa	Jana Kazimierza 12	
<input type="checkbox"/>	3YR-QGX-YH7S	2mo1w	Jana Kazimierza 12	kołnierze do połączeń wentylatorów	Nowa	Jana Kazimierza 12	
<input type="checkbox"/>	XSR-S8E-GYMB	2mo	Ceramiczna 18	problem z wentylacją w garażu	Nowa	Ceramiczna 18	
<input type="checkbox"/>	8XY-RE3-YX6L	1mo1w	Ceramiczna 18	* lok 335 domofon, nie działa	Nowa	Ceramiczna 18	
<input type="checkbox"/>	WR1-ZD3-BZW1	1mo	Kasprowicza 68	podpiony cyrkulacji CW	Nowa	Kasprowicza 68	
<input type="checkbox"/>	WLJ-8BD-JHQW	1mo	Ceramiczna 18	* lok 811 klatka BC nie działa domofon	Nowa	Ceramiczna 18	
<input type="checkbox"/>	AGG-YQ4-TJ29	1w3d	Jazgarzewska 17	Wysadziło płytkę w kl.1 na -1	Nowa	Jazgarzewska 17	
<input type="checkbox"/>	3N9-XZ1-2L3L	1w3d	Cynamonowa 19	przeciek nad miejscem postojowym nr 3	Nowa	Cynamonowa 19	
<input type="checkbox"/>	ALZ-MRL-PEZY	1w	Ceramiczna 18	Alarm techn. uszkodz. ogrzew. rurociągów	Nowa	Ceramiczna 18	
<input type="checkbox"/>	JXW-STW-U2Z7	9mo3w	Sarmacka1315	Inwentaryzacja osłon i grilli grzejników	Nowa	Sarmacka1315	
<input type="checkbox"/>	4DL-BL3-QAXW	7mo1w	Sarmacka1315	mocowanie szklanych szyb na balkonach	Nowa	Sarmacka1315	
<input type="checkbox"/>	H2X-4UG-9RWS	3mo1w	Rzeczypospolitej 33	Miejsce postojowe	Nowa	Rzeczypospolitej 33	
<input type="checkbox"/>	4VY-NY5-3L6M	2mo2w	Rzeczypospolitej 33	Drzwi do garażu	Nowa	Rzeczypospolitej 33	
<input type="checkbox"/>	AA6-NPJ-65LV	2mo	Ceramiczna 18	Brama pod budynkiem C małe	Nowa	Ceramiczna 18	
<input type="checkbox"/>	H72-UMV-ULL4	1mo2w	Rzeczypospolitej 33	Liczniki	Nowa	Rzeczypospolitej 33	
<input type="checkbox"/>	X3G-GJY-BYXP	1w2d	Cynamonowa 19	wymiana zardzewiałych koryt do kabli	Nowa	Cynamonowa 19	
<input type="checkbox"/>	PQW-D27-3RMJ	1w1d	Ceramiczna 18	Przeciekający zawór od co Klatka A	Nowa	Ceramiczna 18	
<input type="checkbox"/>	5E3-5QR-26HX	6d5h	Jazgarzewska 17	Naprawa oświetlenia w garażu A	Nowa	Jazgarzewska 17	
<input type="checkbox"/>	7MX-378-LH87	6d2h	Ceramiczna 18	* Problem z domofonem lok.356	Nowa	Ceramiczna 18	
<input type="checkbox"/>	97T-TZ9-VNSJ	6d	Rzeczypospolitej 33	Wymiana liczników	Nowa	Rzeczypospolitej 33	
<input type="checkbox"/>	VSJ-6WQ-XJM7	1w6d	cybernetyki 7g, 7h	komórka nr 122	Nowa	cybernetyki 7g, 7h	

<input type="checkbox"/>	TR9-EDV-8ZLA	2h28m	Ceramiczna 18	Naprawa drzwi kl. F przy lok. 353	Nowa	Ceramiczna 18	
<input type="checkbox"/>	R4E-UX3-UJ5P	1d23h	szamocka 12	energia bierna	Nowa	szamocka 12	
<input type="checkbox"/>	Y27-D1E-6J3N	3h23m	Ceramiczna 18	klatka A piętro 5 wyłącznik światła	Nowa	Ceramiczna 18	
<input type="checkbox"/>	DLZ-SN7-SMTS	1y3mo	Smyczkowa 17	Stoen	Nowa	Smyczkowa 17	
<input type="checkbox"/>	GHG-12D-AEMN	2h30m	Ceramiczna 18	Zepsute drzwi kl. D przy lok. 128	Nowa	Ceramiczna 18	
<input type="checkbox"/>	8SX-48J-2RZG	12mo	Smyczkowa 17	Oferta na usunięcie nieprawidłowości	Nowa	Smyczkowa 17	
<input type="checkbox"/>	5PT-HYT-MSXP	9h1m	Kępna 2b	zawór	Nowa	Kępna 2b	
<input type="checkbox"/>	L39-NZD-8SUS	2d5h	Branickiego 21	Drzwi do klatki C	Nowa	Branickiego 21	

Sprawa oznaczona
* Przydzielone do mnie
* Przydzielone do kogoś innego

Oznacz zaznaczone sprawy jako Zamknięte

» Pokaż sprawę

Status:

☒ Nowa

☒ Oczekuje na odpowiedź

☒ Udzielono odpowiedzi

☐ Rozwiązane

☒ Przetwarzana

☒ Wstrzymana

| [Więcej opcji](#)

» Znajdź sprawę

Szukaj:

Szukaj w:

Identyfikator

| [Więcej opcji](#)

