

项目名称：巧家保障房

项目信息

项目编号:尚未定级

修复费用评级:尚未定级

修复时间评级:尚未定级

人员损失评级:尚未定级

最终定级:尚未定级

客户名称:重要客户

负责人:负责人1号

项目描述:中震无阻尼器

建筑信息

建筑材料:钢筋混凝土

结构类型:剪力墙

图审时间:2019-01-01

建筑高度:6.000000

建筑层数:2

建筑面积:672.000000

每平米造价:10000.000000

楼层详情

楼层号	楼层高度	楼层面积	楼层影响系数	人口密度
1	3.000000	336.000000	1.150000	0.200000
2	3.000000	336.000000	1.150000	0.200000

结构构件

易损件ID	起始楼层	终止楼层	X方向个数	Y方向个数	无方向个数
BE.F.04.01	1	2	10.000000	20.000000	0.000000
BE.F.04.01	1	2	10.000000	20.000000	0.000000
BLD.01.02	1	2	20.000000	10.000000	0.000000
BLD.01.02	1	2	20.000000	10.000000	0.000000

非结构构件

易损件ID	起始楼层	终止楼层	X方向个数	Y方向个数	无方向个数
BLD.02.01	1	2	10.000000	22.000000	10.000000
BLD.02.01	1	2	10.000000	22.000000	10.000000
MEP.E.01.03	1	2	20.000000	10.000000	10.000000
MEP.E.01.03	1	2	20.000000	10.000000	10.000000

地震信息

设防烈度:4.0

地震波数:1

峰值加速度:4.000000

场地类别:2

地震分组:1

地震水准:2

地震详情

地震波编号	地震波名称	地震波峰值	地震波文件
1	wave	0.500000	null

结构响应

方向：X EDP类型：A

楼层	地震1
楼层1	0.015
楼层2	0.032

方向：X EDP类型：S

楼层	地震1
楼层1	0.003
楼层2	0.002

方向：Y EDP类型：A

楼层	地震1
楼层1	0.004
楼层2	0.015

方向：Y EDP类型：S

楼层	地震1
楼层1	0.062
楼层2	0.003