



Reporte de estado de rodillo ánilox AS182536

Fecha de revisión: 2024-08-23

Datos del rodillo:

Fabricante: Apex

Tipo: Hexagonal

Fecha de compra: 2024-01-01

Volumen de celda (BCM): 3.7


Lineatura (LPI): 972

Última fecha de revisión: 2024-08-23

Próxima fecha de revisión: 2025-02-22


Estado de celdas:

% Celdas Tapadas




Tapadas
Limpias

% Celdas Dañadas



Dañadas
Sin Daño


% Celdas Desgastadas




Desgastadas
Sin Desgaste

Historial de volumen de celda:

Historial de Volumen de Celda






Análisis de celdas:



Revisión 2024-08-23

Estimación de vida útil restante:



%		
80%	2.28	0.5 años
70%	1.965	1.5 años
60%	1.651	2.5 años

Estado, Diagnostico y Recomendaciones:

Estado:

91%

Diagnóstico:

Rodillo en buen estado

Recomendación:

Mantener calidad de manejo y lavado