



Reporte de estado de rodillo ánulox AS183209

Fecha de revisión: 2024-08-22

Datos del rodillo:

Fabricante: Apex

Tipo: Hexagonal

Fecha de compra: 2024-01-01

Volumen de celda (BCM): 8.2


Lineatura (LPI): 410

Última fecha de revisión: 2024-08-22

Próxima fecha de revisión: 2025-02-21


Estado de celdas:

% Celdas Tapadas




Tapadas
Limpias

% Celdas Dañadas



Dañadas
Sin Daño


% Celdas Desgastadas




Desgastadas
Sin Desgaste

Historial de volumen de celda:

Historial de Volumen de Celda






Análisis de celdas:



Revisión 2024-08-22

Estimación de vida útil restante:



%		
80%	4.498	3.664 años
70%	2.816	8 años
60%	9	10 años

Estado, Diagnostico y Recomendaciones:

Estado:

98%

Diagnóstico:

Rodillo en buen estado

Recomendación:

Mantener calidad de manejo y lavado

