



Reporte de estado de rodillo ánilox AS183209

Fecha de revisión: 2024-06-14

Datos del rodillo:

Fabricante: Apex

Tipo: Hexagonal

Fecha de compra: 2024-01-01

Volumen de celda (BCM): 9.0


Lineatura (LPI): 410

Última fecha de revisión: 2024-06-14


Próxima fecha de revisión: 2024-12-13

Estado de celdas:



% Celdas Tapadas



% Celdas Dañadas




% Celdas Desgastadas




Historial de volumen de celda:

Historial de Volumen de Celda



Análisis de celdas:



Revisión 2024-06-14

Estimación de vida útil restante:

No se cuenta con suficientes datos para realizar una estimación.

Estado, Diagnostico y Recomendaciones:

Estado:

98%

Diagnóstico:

Rodillo en buen estado

Recomendación:

Mantener calidad de manejo y lavado