



## Reporte de estado de rodillo ánilox *AS183209*

Fecha de revisión: 2024-08-22

Datos del rodillo:

**Fabricante:** Apex

**Tipo:** Hexagonal

**Fecha de compra:** 2024-01-01


**Volumen de celda (BCM):** 8.2

**Lineatura (LPI):** 410

**Última fecha de revisión:** 2024-08-22


**Próxima fecha de revisión:** 2025-02-21

Estado de celdas:  
**% Celdas Tapadas**




Tapadas  
Limpias

**% Celdas Dañadas**



Dañadas  
Sin Daño


**% Celdas Desgastadas**




Desgastadas  
Sin Desgaste

Historial de volumen de celda:

Historial de Volumen de Celda




Análisis de celdas:



Revisión 2024-08-22

Estimación de vida útil restante:



Estado, Diagnostico y Recomendaciones:

Estado:

63%

Diagnóstico:

Celdas muy dañadas

Recomendación:

Considerar cambio de anilox