



## Reporte de estado de rodillo ánilox AS183209

Fecha de revisión: 2024-08-22

Datos del rodillo:

**Fabricante:** Apex

**Tipo:** Hexagonal

**Fecha de compra:** 2024-01-01

**Volumen de celda (BCM):** 8.2


**Lineatura (LPI):** 410

**Última fecha de revisión:** 2024-08-22

**Próxima fecha de revisión:** 2025-02-21


Estado de celdas:

% Celdas Tapadas




Tapadas  
Limpias

% Celdas Dañadas



Dañadas  
Sin Daño


% Celdas Desgastadas




Desgastadas  
Sin Desgaste

Historial de volumen de celda:

Historial de Volumen de Celda






Análisis de celdas:



Revisión 2024-08-22

Estimación de vida útil restante:



%		
80%	4.498	0.5 años
70%	3.664	1.0 años
60%	2.816	1.5 años

Estado, Diagnostico y Recomendaciones:

Estado:

90%

Diagnóstico:

Rodillo en buen estado

Recomendación:

Mantener calidad de manejo y lavado