



## Reporte de estado de rodillo ánilox AA0000001

Fecha de revisión: 2024-06-16

Datos del rodillo:

**Fabricante:** Apex

**Tipo:** Hexagonal

**Fecha de compra:** 2021-01-29

**Volumen de celda (BCM):** 3.2


**Lineatura (LPI):** 718

**Última fecha de revisión:** 2023-01-29

**Próxima fecha de revisión:** 2023-04-29


Estado de celdas:

% Celdas Tapadas




Tapadas  
Limpas

% Celdas Dañadas



Dañadas  
Sin Daño


% Celdas Desgastadas




Desgastadas  
Sin Desgaste

Historial de volumen de celda:

Historial de Volumen de Celda



Análisis de celdas:



Revisión 2024-06-16

Estimación de vida útil restante:

No se cuenta con suficientes datos para realizar una estimación.

Estado, Diagnostico y Recomendaciones:

**Estado:**

10%

**Diagnóstico:**

Paredes muy desgastadas y celdas muy dañadas

**Recomendación:**

Lavar rodillo con mayor cuidado