Relatório de Vistoria

Data: 28/10/2025, 14:39:36

Cliente: TERRY Leandro Roque Pereira

Placa: BSC2E46

Sumário

CLIENTE
TERRY Leandro Roque Pereira

VISTORIADOR
Katia

TELEFONE
11 97667 4208

TIPO DE OPERAÇÃO
saida

TIPO DE VEÍCULO
carro

MODELO
Kwid

VEÍCULO
Renault

COR
Branco

STATUS DA VISTORIA
FINALIZADA

Observações principais
• Painel De Instrumentos: Quebrado o lado esquerdo

Checklist de Itens

CHECKLIST EXTERNO - ITENS DE LATARIA E ESTRUTURA

- **Antena — OK**
- **Para-Choque Dianteiro — OK**
- **Para-Choque Traseiro — OK**
- **Capô — OK**
- **Teto — OK**
- **Porta Dianteira Direita — OK**
- **Porta Traseira Direita — OK**
- **Porta Dianteira Esquerda — OK**
- **Porta Traseira Esquerda — OK**
- **Retrovisor Direito — OK**
- **Retrovisor Esquerdo — OK**
- **Faróis Dianteiros — OK**
- **Lanternas Traseiras — OK**
- **Para-Brisa Dianteiro — OK**
- **Vidros Laterais — OK**
- **Vidro Traseiro — OK**
- **Pintura Geral — OK**

CHECKLIST PNEUS E RODAS

- ✅ Pneu Dianteiro Direito — OK
- ✅ Pneu Dianteiro Esquerdo — OK
- ✅ Pneu Traseiro Direito — OK
- ✅ Pneu Traseiro Esquerdo — OK
- ✅ Estepe — OK
- ✅ Calotas / Rodas — OK
- ✅ Macaco — OK

CHECKLIST EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

- ✅ Chave De Roda — OK
- ✅ Triângulo — OK
- ✅ Documento Do Veículo — OK

CHECKLIST DE ITENS ELÉTRICOS

- ✅ Faróis Baixo/Alto — OK
- ✅ Luz De Ré — OK
- ✅ Luz De Freio — OK
- ✅ Luzes De Seta — OK
- ✅ Luz De Placa — OK
- ✅ Limpador De Para-Brisa — OK
- ✅ Lavador De Para-Brisa — OK
- ❌ Painel De Instrumentos — DANIFICADO
  Observação: Quebrado o lado esquerdo
- ✅ Ar-Condicionado / Ventilação — OK

CHECKLIST INTERNO - ITENS DE ACABAMENTO E CONFORTO

- ✅ Bancos (Dianteiros/Traseiros) — OK
- ✅ Tapetes — OK
- ✅ Painel — OK
- ✅ Alavanca De Câmbio — OK
- ✅ Vidros Elétricos — OK
- ✅ Travas Elétricas — OK
- ✅ Espelhos Internos — OK

CHECKLIST MECÂNICA BÁSICA

- ✅ Nível De Óleo — OK
- ✅ Nível Da Água (Radiador) — OK
- ✅ Nível Do Fluido De Freio — OK
- ✅ Nível Do Fluido De Direção — OK
- ✅ Vazamentos Visíveis — OK
- ✅ Funcionamento Do Motor — OK
- ✅ Funcionamento Dos Freios — OK
- ✅ Funcionamento Da Direção — OK
- ✅ Funcionamento Da Embreagem — OK

FOTOS OBRIGATÓRIAS

Frontal

Traseira

Lateral Esquerda

Lateral Direita

FOTOS DE DANOS

Painel De Instrumentos — Quebrado o lado esquerdo

ASSINATURAS



Assinatura do Cliente

Assinatura do Vistoriador