

Taches effectuées par Julien WHITFIELD Rapport Séance 01

Travail effectué :

- accrochage d'un moteur a la base de l'aéroglesseur
- 1^{er} test pour voir si les moteurs marchent
- gérer le problème lié à l'hélice
- test du moteur pour avoir la puissance et le chauffage du moteur
- test avec des trous d'aération avec succès
- découpage d'un sac poubelle pour faire la jupe
- montage du support sous jupe

Suite de la séance :

- tester les deux moteurs
- mettre la jupe
- test de l' sustentation de l'aéroglesseur



Matériel a disposition



Tests de la puissance e des moteurs