

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
9.	Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123)	Гипсокартон, окрашенный водно- дисперсной краской
10.	Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123)	Подвесные потолки «Арм-стронг»
11.	Какие материалы применяются в качестве напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе) (ст. 134 ФЗ-123)	Коридор первого этажа и лестничные клетки покрыты керамической плиткой. Коридор второго этажа - линолеум (сертификат № С- RU.ПБ33. В.00007 TP 0627608
12.	Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов	Отсутствуют
13.	Наличие акта очистки вент. каналов от жировых наслоений (ИПР п.50)	Вентиляционные каналы отсутствуют
14.	Наличие первичных средств пожаротушения. (ППР п.70)	Тип огнетушителей: ОП-4 - 11 шт. ОП 4(3) – 25 шт. ОУ-2 – 7 шт. Не требуются
15.	Наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии (ППР п.38)	Кол-во эл. фонарей 8 шт.
16.	Подтверждающие документы о проведении занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности (ППР п.104)	Классные журналы
17.	Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (НПБ 645)	Удостоверение ответственного за ПБ № 18 от «22»января 2016 г. ООО «ВДПО г Сальска
18.	Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, утвержденной руководителем образовательной организации и согласованной с начальником ОНД (НПБ 645 п.6)	имеется
19.	Наличие договора страхования от пожара или гражданской ответственности	Договор страхования от пожара или гражданской ответственности отсутствует.
20.	Наличие пожарной автоматики с передачей	Имеется: ОКО-3