



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ НСОПБ.ЮАБ0.RU.ОС.РУ.171/2 000250.000878
(номер сертификата соответствия)

_____ (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ООО "Пожтехсервис"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождения
изготовителя работ, услуг)

ООО "Пожтехсервис"

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "Пожэкспертаудит", 347630, Ростовская область
г. Сальск, ул. Кирова д. 28 оф. 3

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
РАБОТЫ(УСЛУГИ)**

(информация о сертифицированных работах
услугах)

Работы по огнезащите деревянных конструкций
чердачных помещений ГБОУ СПО РО "СИТ"
расположенного по адресу Ростовская область Сальский район
г. Сальск ул. Ленина № 27 площадь-1451 кв. м.
огнезащитный состав "Пиронизол"
сертификат соответствия С-RU.ПБ58. В. 00067
Ростовская область Сальский район
г. Сальск ул. Ленина № 27

ПРОВЕДЕННЫХ(ОКАЗАННЫХ)

адрес объекта(место проведения
работ, услуг)

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, тсводов, правил, условий договоров
на соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

п.6.4 ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы
и вещества для древесины и материалов на ее
основе. Общие требования. Методы испытаний.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытания № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ИК. 157/2 000250.000878
от 28.01.2015 г. Испытательной лаборатории
ООО "Пожэкспертаудит", свидетельство
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ИК. 157/2 действительно до 26.08.2017г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
работ, услуг)

Акт приёмки. Лицензия ООО "Пожтехсервис", сертификат
соответствия на огнезащитный состав "Пиронизол"
С-RU.ПБ 58. В.00067

следующее испытание 28.01.2016.

Руководитель
(органа по сертификации)
подпись, инициалы, фамилия

Немерцов Ю.А.

ЭКСПЕРТ(эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Старченко В.В.



НСОПБ

**АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, тел. (495) 960-89-94

Испытательная лаборатория
ООО «Пожэкспертаудит»

347630 Ростовская область, г. Сальск, ул. Кирова 28 оф.3 тел. (86372) 5-24-23 (факс), 5-24-23

Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ИК. 157/2 действительно до 26.08.2017г

г. Сальск

28.01.2015 г.

ПРОТОКОЛ № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ИК. 157/2 000250.000878
испытаний по контролю качества
огнезащитной обработки деревянных конструкций

1.Дата проведения испытания: 28.01.2015 г.

2.Адрес объекта: Ростовская область, г. Сальск ул. Ленина № 27

3.Основание для проведения испытаний: Договор

4.Место проведения испытания: ООО «Пожэкспертаудит» Ростовская область, г. Сальск ул. Кирова 28/3

5. Наименование организации проводившей огнезащитную обработку: ООО «Пожтехсервис» ул. Кирова № 28

6.Вид и состояние огнезащищённых конструкций, площадь обработки: огнезащитное покрытие обрешетки под кровлю здания учебного корпуса ГБОУ СПО РО «СИТ» по адресу: Ростовская область, г. Сальск ул. Ленина № 27, развернутая площадь защищаемых конструкций -1451 м², механических повреждений не имеет.

7.Наименование огнезащитного состава, дата огнезащитной обработки: огнезащитный состав «Пироизол» сертификат соответствия № С-RU.ПБ58. В. 00067

8.Внешнее состояние огнезащищённых конструкций, условия эксплуатации: огнезащищённые конструкции механических и атмосферных следов воздействия не имеют.

9.Условие проведения испытания: Температура воздуха 20 С°; относительная влажность 61%.

10.Испытательное оборудование: Малогабаритный переносной прибор (ПМП-1) конструкции ВНИИПО в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р53292-2009 г., №00305, паспорт №503-17 поверка прибора произведена ВНИИПО 14.06.2011.

11. Выводы по результатам контрольных испытаний:

№/п.	Место отбора проб	Результаты испытаний
1	2	3
1	Балка	Поверхностное обугливание в зоне воздействия пламени, вспучивание антипирена
2	Перекрытие слева	Поверхностное обугливание в зоне воздействия пламени.
3	Перекрытие справа	Поверхностное обугливание в зоне воздействия пламени, вспучивание антипирена
4	Стропило	Поверхностное обугливание в зоне воздействия пламени

Результаты проведенных испытаний проб показали, что представленные на испытания образцы соответствуют требованиям по п. 6.4 ГОСТ Р53292-2009.

Дата следующих испытаний 28.01.2016 г.

Испытания провел:

Старший мастер

Согласовано Директор

В.Е.Макеев

Ю.А.Немерцов