



Relatório de Serviços

CFTV

Obra/Projeto	Tipo de Serviço	Data	03/09/2024	VTR
	Vistoria	Início	15:30	QOY-7122
		Termino	16:05	
SIURB				
Município	LOCAL			
SÃO PAULO	Ponto 145.3 - Ponte João Dias			

Equipe	Nome	Cargo/Função
	Carlos Henrique	Eletricista
	Andrew Felipe	Ajudante Geral

Causa/Falha	Vistoria
-------------	----------

Serviços Executados
Ao chegar no local identificamos que o cabo de elétrica foi furtado, parafuso da caixa P.I furtado e parafuso segredo do poste de fibra avia sido retirado mais estava jogado no local.
Observação: No local há muitos moradores de rua.

Nome : Carlos Henrique

Assinatura:

	Relatório Fotografico	CFTV
---	-----------------------	------

Local:	Ponto 145.3 - Ponte João Dias	Data: 03/09/2024
--------	-------------------------------	------------------

