

Relatório de Serviços

CFTV

Obra/Projeto		Tipo de Serviço	Data	02/09/2024	VTR	
		Manutenção	Inicio	12:10	QOY-7I22	
			Termino	12:30		
SIUI	RB					
Nami	nimin.			LOCAL		
Municipio		LOCAL				
SÃO PAULO		PONTO 04 - na Rua São Caetano				
		Nome		Cargo/Função		
	Carlos Henrique		Eletricista			
	Andrew Felipe			Ajudante Geral		
Equipe						
Causa/ Falha		Manutenção				
L L						
Serviços Executados						
Não foi possível realizar serviço porque o cabo de elétrica foi furtado por inteiro.						
Utilizado: 1 Janela de coluna e 1 parafuso 19mm.						
· ·						
Observação:						

Nome : Carlos Henrique

Assinatura:



Relatório Fotografico

CFTV

Local: PONTO 04 - na Rua São Caetano Data: 02/09/2024







