



## Relatório de Serviços

CFTV

Obra/Projeto	Tipo de Serviço	Data	03/09/2024	VTR
	Manutenção	Início	08:50	GAW-9H43
Termino		09:35		
SIURB				
Município	LOCAL			
SÃO PAULO	PONTO 118-1 - Ponte da vila Maria			

Equipe	Nome	Cargo/Função
	Alexandre Gomes Dos Santos	Eletricista
	Victor	Ajudante Geral
	Douglas Antonio Vieira	Ajudante Geral
	Carlos H.	Ajudante Geral
	Valter Amancio dos Santos	Motorista

Causa/ Falha	Manutenção
--------------	------------

Serviços Executados
Ao chegar no local, verificamos se tem energia no ponto, está ok. Acessamos a câmera e está ok Fizemos o fechamento do buraco da coluna 128 com a tampa de botoeira e fita de aço. Será necessário abrir um chamado da vivo
Observação:

Nome : Alexandre Gomes Dos Santos

Assinatura:



## Relatório Fotografico

CFTV

Local: PONTO 118-1 - Ponte da vila Maria

Data: 03/09/2024

