

Relatório de Serviços

CFTV

Obra/Projeto		Tipo de Serviço	Data	02/09/2024	VTR
		Ajuste Fino	Inicio Termino	11:20 11:53	QOY-7I22
SIURB			remino	11.55	L
Municipio		LOCAL			
SÃO PAULO		Ponto 14 - Soldado José B. de Andrade (Ponte Pequena)			
		Nome	Cargo/Função		
	Carlos Henrique		Eletricista		
	Andrew Felipe		Ajudante Geral		
Equipe					
Causa/ Falha		Manutenção			
•					
Serviços Executados					
Manutenção elétrica resolvida.					
Material utilizado: 01 janela de coluna 128 - 01 parafuso 19mm					
Obcomoção					
Observação:					

Nome : Carlos Henrique

Assinatura:



Relatório Fotografico

CFTV

Local: Ponto 14 - Soldado José B. de Andrade (Ponte Pequena)



02/09/2024







