COMUNICADO DE INSPECCIÓN

ede nor IPAL - Indice de Prevención de Accidentes Laborales Inspección tipo DISTRIBUCION

Inspección N° 500000095482 Fecha: 07.05.2015 Hora: 09:34:43



TENGA CUIDADO

N° de inspección movilidad: DI201505070934PE2583706201 **Empresa Enel EDELNOR S.A.A. - 5002** Empresa Contratista y Contrato: CONSORCIO CAM LIMA

Inspeccion realizada por : La línea

Nombre del Inspector : WALTER FERNANDO CANCHANYA Dirección: AV MANUEL MÚSICA S/N CALLAO

Trabajo realizado: APERTURA DE ZANJA MT

Actividad realizada: Apertura y cierre de zanja con o sin pista y o Jefe de Equipo: LIZANDRO BUSTAMANTE VASQUEZ Matrícula del vehículo: C5K-767 DIF 100 % ENT 100%

	DATOS DE LOS TRABAJADORES							
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	INCUMPLIMIENTOS	OBSERVACIONES					
1	LIZANDRO BUSTAMANTE VASQUEZ	3.3 Cumple con el Procedimiento de trabajo y las Normas Técnicas	no realiza calicatas y emplea retro excavadora riesgo de picar cables existentes					
2	EFRAIN ISAIAS VELIZ ORTIZ	4.1 Utiliza Casco de seguridad con sistema de fijación en buen estado y normalizado	no utiliza casco dentro de retroexcavadora					
3	EFRAIN ISAIAS VELIZ ORTIZ	9.2 Poseer la competencia adecuada para la actividad técnica que ejecuta	Sr. Veloz Ortiz opera retroexcavadora y no tiene certificado. Se suspende la actividad					

CANTIDAD DE INCUMPLIMIENTOS POR GRUPO (Entre paréntesis figura el número de incumplimientos 50 puntos)

I-1	CINCO REGLAS DE ORO		I-2	AUTORIZACIÓN PARA INGRESO A CIRCUITO	
I-3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS	01 (0)	I-4	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	01 (0)
I-5	MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		I-6	CONDICIONES DE TRABAJO	
I-7	SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PÚBLICA		I-8	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / CHARLA DE 5 MINUTO	
I-9	IDENTIFICACIÓN Y COMPETENCIA DEL PERSONAL	01 (0)	I-10	VEHÍCULO (PESADO, LIVIANO Y MOTOCICLETAS)	
I-11	PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS				

REGISTROS DEL AVISO

Comunicado de inspección enviado a los correos: GZAVALETA @EDELNOR.COM.PE, jchercca @edelnor.com.pe,

christian.suarez@camperu.com.pe, WCANCHANYA@EDELNOR.COM.PE

Fecha y horário del envío: 07.05.2015 a las 16:50:46 Coordenada Geográfica de la Inspección: N° W°



Supervisor o Encargado Contratista

WALTER FERNANDO CANCHANYA Inspector de la Empresa



COMUNICADO DE INSPECCIÓN edelnor IPAL - Indice de Prevención de Accidentes Laborales Inspección tipo DISTRIBUCION



INFORME DE INSPECCIÓN IPAL

Nro de Inspeccion: 500000095482

DATOS CABECERA

Fecha de Inspección: 07.05.2015

Empresa Endesa (Inspeccionada): 5002 EDELNOR S.A.A. Referencia Externa: DI201505070934PE2583706201

Responsable Inspección: CANCHANYA CALVO WALTER FERNAND

Empresa (Inspecciona): 5002 EDELNOR S.A.A.

Empresa Contratista (Inspeccionada): 1000318309 CONSORCIO CAM LIMA

N° Contrato (Interlocutor Comercial): 5200000904

Jefe de Cuadrilla: BUSTAMANTE VASQUEZ LIZANDRO

Matrícula del Vehículo: C5K-767 DIF 100 % ENT 100%

Dirección: AV MANUEL MÚSICA S/N CALLAO

Actividad: 000000000000000000817 Apertura y cierre de zanja con o sin pista y o vereda

Gestor del Contrato: ZAVALETA TANTARUNA GUILLERMO V

Unidad Org.: 10054400 Trabajo a Realizar: APERTURA DE ZANJA MT

Realizado Por: Linea No Conformidad: NO

Orden de Trabajo: OI-120702 Norma Infringida: AST-OD-001

	DATOS DE LA CUADRILLA										
Nro	Cedula	Nombre y Apellido	Función	INC1	INC2	INC3	INC4	INC5	INC6	INC7	INC8
	1000318646	VELIZ ORTIZ EFRAIN		4.1	9.2						
		ISAIAS									
	1000318648	BUSTAMANTE VASQUEZ		3.3	9.2						
		LIZANDRO									


V	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL							
1	Descripcion Cumple							
I-1	CINCO REGLAS DE ORO	SI	NO	NA				
1.1	Corte efectivo de todas las fuentes de tensión			Х				
1.2	Bloqueo de los aparatos de corte			Х				
1.3	Comprobación de ausencia de tensión			Х				
1.4	Puesta a tierra y en cortocircuito			Х				
1.5	Señalización de zona de trabajo			Х				
I-2	AUTORIZACIÓN PARA INGRESO A CIRCUITO	SI	NO	NA				
2.1	Con boleta de liberación			Х				
2.2	Con la tarjeta de seguridad personal			Х				
2.3	Con la clave de maniobra o de autorización.			Х				
I-3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS	SI	NO	NA				
3.1	Cuenta con orden de Trabajo	Х						
3.2	El nombre de los empleados está en la orden de trabajo			Х				
3.3	Cumple con el Procedimiento de trabajo y las Normas Técnicas		Χ					
3.4	Actividad que se encuentra ejecutando dispone de los procedimientos de trabajo vigentes	Х						
3.5	Dispone de los Planos o guías de las instalaciones vigentes	Х						
I-4	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	SI	NO	NA				
4.1	Utiliza Casco de seguridad con sistema de fijación en buen estado y normalizado		Х					
4.2	Utiliza Calzado de seguridad, en buen estado y normalizado	Х						
4.3	Utiliza Guantes de seguridad de acuerdo a la labor, en BT o MT según corresponda, en buen	Х						



INFORME DE INSPECCIÓN IPAL

V	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL							
1	Descripcion	Cumple						
	estado y normalizado							
4.4	Utiliza Guantes dieléctricos, en BT o MT según corresponda, en buen estado y normalizado			Х				
4.5	Utiliza Protección facial, en buen estado y normalizado.			Х				
4.6	Utiliza sistema de protección contra caídas de altura (cinturón, arnés completo)			Х				
4.7	Utiliza ropa de trabajo adecuada para la tarea, en buen estado y normalizado	Χ						
4.8	Utiliza Protector ocular, en buen estado y normalizado.	Χ						
4.9	Utiliza Protectores auditivos, en buen estado y normalizado.	Χ						
4.10	Utiliza Chaleco reflectante, en buen estado y normalizado.	Χ						
4.11	Utiliza Mangas Dieléctricas, en buen estado y normalizado.			Х				
4.12	Utiliza Protección Respiratoria, en buen estado y normalizado.			Х				
I-5	MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SI	NO	NA				
5.1	Utiliza los Materiales indicados	Χ						
5.2	Utiliza los Equipos indicados	Χ						
5.3	Utiliza las Herramientas indicados	Χ						
I-6	CONDICIONES DE TRABAJO	SI	NO	NA				
6.1	Orden y/o limpieza en zona de trabajo	Χ						
6.2	Medios de comunicación existente	Χ						
6.3	Empleado trabajando en condiciones físicas y psíquicas adecuadas.	Χ						
6.4	Supervisión adecuada de la tarea	Χ						
I-7	SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PÚBLICA	SI	NO	NA				
7.1	Protección completa de la zona de trabajo	Χ						
7.2	Señalización completa de la zona de trabajo	Χ						
I-8	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / CHARLA DE 5 MINUTO	SI	NO	NA				
8.1	Identificó los riesgos de la Tarea.	Χ						
8.2	Se realizó la charla inicial de cinco minutos.	Χ						
I-9	IDENTIFICACIÓN Y COMPETENCIA DEL PERSONAL	SI	NO	NA				
9.1	Porta Credencial de identificación autorizada para trabajar	Χ						
9.2	Poseer la competencia adecuada para la actividad técnica que ejecuta		Х					
9.3	Sabe o conoce cómo actuar en caso de emergencias o accidentes o incidentes de trabajo.	Χ						
I-10	VEHÍCULO (PESADO, LIVIANO Y MOTOCICLETAS)	SI	NO	NA				
10.1	El vehículo utilizado para la tarea y sus equipamientos y accesorios cumple con las especificaciones técnicas requeridas	Х						
10.2	Posee la documentación del vehículo o del conductor exigidos por Cód. Tránsito local.	Χ						
10.3	Traslado de personal en vehículos en sitios autorizados y cumpliendo con las normas de tránsito ocal	Х						
I-11	PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS	SI	NO	NA				
11.1	Botiquín de Primeros Auxilios completos.	Х						

	OBSERVACIONES							
Inc.	Descripcion	Observacion						
3.3	Cumple con el Procedimiento de trabajo y las Normas Técnicas	no realiza calicatas y emplea retro excavadora riesgo de picar cables existentes						
4.1	Utiliza Casco de seguridad con sistema de fijación en buen estado y normalizado	no utiliza casco dentro de retroexcavadora						





INFORME DE INSPECCIÓN IPAL

9.2	Poseer la competencia adecuada	Sr. Veloz Ortiz opera retroexcavadora y no tiene certificado. Se suspende la
	para la actividad técnica que	actividad
	ejecuta	