

RADNI NALOG

RN-2026-0042

QR
NALOG

LOGO

Autoservis S23

Primer ulica 12, Beograd · PIB 123456789 · 011 234-567 · servis@s23.rs

OTVOREN

Štampano 9.7.2026. 09:45

KLIJENT

TIP Fizičko lice
IME I PREZIME Marko Petrović
TELEFON 064 123-4567
E-MAIL marko.petrovic@gmail.com

VOZILO

MARKA I MODEL Volkswagen Golf 7 1.6 TDI · 2016 · dizel
REG. OZNAKA NS-123-AB
BROJ ŠASIJE WVWZZZAUZGW123456
KILOMETRAŽA 187.450 km

DATUM PRIJEMA

8.7.2026.

VREME PRIJEMA

09:30

DATUM PREDAJE

VREME PREDAJE

IZLAZAK NA TEREN

DATUM IZLASKA

7.7.2026.

VREME IZLASKA

18:20

LOKACIJA

Bul. oslobođenja 45, Novi Sad

PREĐENI KM (UKUPNO)

46

VOZILO U VOZONOM STANJU ☐ Da ☒ Ne ISHOD ☐ Rešeno na terenu ☐ Dolazi na točkovima ☒ Dolazi na šlepu ☐ Klijent odustao

OPIS POSLA

ZAHTEVANI RADOVI

Vozilo ne pali. Klijent pozvao, izlazak na teren — vozilo dovučeno šlepom. Provera akumulatora i alternatora.

NAPOMENA

Klijent čeka poziv pre ugradnje dodatnih delova.


IZVRŠENI RADOVI

RB	OPIS RADOVA	SATI	UTROŠENI DELOVI
1			
2			
3			
4			
5			

KONTROLA VOZILA

KONTROLA IZVRŠENA	☐ Da ☐ Ne
ULJE MOTORA	☐ OK ☐ Doliveno _____
KOČIONO ULJE	☐ OK ☐ Doliveno _____
RASHLADNA TEČNOST	☐ OK ☐ Doliveno _____
NIVO GORIVA	☐ E ☐ ¼ ☐ ½ ☐ ¾ ☐ F

OŠTEĆENJA VOZILA



O = ogrebotina · U = udubljenje · X = lom / nedostaje

Potpisom predaje potvrđujem tačnost podataka, označeno zatečeno stanje vozila i saglasnost za navedene radove.

PREDAJA VOZILA SERVISU — POTPIS KLIJENTA

POVRAT VOZILA — POTPIS KLIJENTA