

Cliente	Municipalidad de Salamanca	Nº de Informe	183
Solicitante	Srta. Paulina Castillo	Fecha	12-09-2024
Tipo de visita	Mantenición correctiva		

### INFORME TECNICO



Se hicieron los siguientes trabajos en el gimnasio:

- Se realiza re tapizado de tapiz base a máquina Matrix Leg Extension.
- Se realiza re tapizado de tapiz apoyo brazos a máquina Matrix Arm Curl.
- Se realiza re tapizado de tapiz apoyo de piernas a máquina Matrix Seated Leg Curl.
- Se realiza re tapizado de tapiz base a Banco olímpico.



- Se realiza cambio de correa kevlar a máquina Matrix PullDown.
- Se realiza cambio de correa kevlar a máquina Matrix Seated Row.
- Se realiza reparación de eje en tornería a máquina Matrix Leg Press.
- Se realiza selector de peso a máquina Matrix Leg Extension.
- Se realiza selector de peso a máquina Matrix Arm Curl.