




Cliente	Gimnasio Chamisero, Gimnasio El Parque, spinning El Parque y Chamisero	Nº de Informe	243
Solicitante	Sr. Roberto Villalobos	Fecha	07-04-2025
Tipo de visita	Mantencción preventiva		

### INFORME TECNICO




Se realiza mantención preventiva y correctiva en terreno a las 8 airbikes marca Hard Fitness, 7 bike erg Ultimate Fitness y 3 trotadoras curvas Ultimate Fitness del gimnasio. Dentro de las principales tareas se realiza el desarme parcial de las máquinas, limpieza externa e interna, engrase, lubricación, aprietes generales, etc.



Se realiza mantención preventiva y correctiva a las maquinas del gimnasio el Parque, 5 trotadoras LifeFitness OST Activate, 3 Elipticas LifeFitness, 2 Bicicletas de spinning Fitpro, 2 Bicicletas de spinning LifeFitness, 2 remos, 2 Elipticas Fitpro CE 800, 2 bicicletas Fitpro CU800 y variadas máquinas de musculación.  
Dentro de las principales tareas se realiza el desarme parcial de las maquinas, limpieza externa e interna, engrase, lubricación, aprietes generales, etc.





Se realiza mantención preventiva a las bicicletas de spinning del gimnasio del Parque.  
Dentro de las principales tareas se realiza el desarme parcial de las maquinas, limpieza externa e interna, engrase, lubricación, aprietes generales y chequeo operativo.



Se realiza mantención preventiva a las bicicletas de spinning de Chamisero.  
Dentro de las principales tareas se realiza el desarme parcial de las maquinas, limpieza externa e interna, engrase, lubricación, aprietes generales y chequeo operativo.





Tapicería en mal estado:

- Maquina Multi Hip
- Vertical Chest Press (asiento base)
- Banco plano ( 2 un.)
- Lat Pulldown tapiz tipo rodillo (2 un.)
- Búlgaras (apoyo pies)