

REPORTE DE VISITA DE IMPACTO AL CLIENTE (VIC)


No. de cliente: 1000
 Nombre del cliente: ESPECIALIDADES BENNETTS S.A. DE C.V.
 Nombre comercial:

 Nombre contacto: ADRIAN SANCHEZ
 Telefono: 0
 Correo: 0
 Localizacion: Ver ubicación de la visita [\[Ver mapa\]](#)
 Usuario: Gerardo Velasco
 Fecha y hora de la visita: 2020-01-12 20:10:18
 Fecha cierre: 2020-01-12 20:15:09




Estimado cliente, a continuación le queremos compartir la información más relevante de nuestra visita.

Reporte de los equipos y dosificadores

Fotografía	Estado del Equipo	Código	Cantidad	Ubicación	Comentario
	Equipo en buen estado	51801-DOSIFICADOR LGS AUTOMATICO			Los equipos están en buen estado
Sin fotografía	Equipo en mal estado	995-JABONERA ESPUMA RELLENABLE 1LT9325 FOAMEEZE BULK	1	Es una prueba	Es una prueba Hacer mantenimiento a la jabonera

Reporte de imagen

Fotografía	Estado de la imagen	Cantidad	Ubicación	Comentario
	Imagen en buen estado			Todo bien

Sin fotografía

Imagen en mal
estado

10

Es una prueba

Es una prueba

prueba1

Entrenamiento

Fotografía

Personal capacitado

Puesto

Tema

Comentario

Evaluación del servicio

Nombre de quien
evalua el servicio

Firma

Evaluación

Comentarios

Rosario San Juan



Es una prueba de c?dula

Agradecemos su confianza.

Atentamente

KeyBennetts