


## REPORTE DE VISITA DE IMPACTO AL CLIENTE (VIC)

No. de cliente: 2391  
 Nombre del cliente: OPERADORA VIPS S DE RL DE CV (VIPS SAN JERONIMO)  
 Nombre comercial: G  
 Nombre contacto:  
 Telefono: 52417100  
 Correo: asistente.vips@bennetts.com.mx  
 Localizacion: Ver ubicación de la visita [\[Ver mapa\]](#)  
 Usuario: Samuel Hernandez  
 Fecha y hora de la visita: 2020-01-03 15:55:19  
 Fecha cierre: 2020-01-03 16:08:22



Estimado cliente, a continuación le queremos compartir la información más relevante de nuestra visita.

### Reporte de los equipos y dosificadores

Fotografía	Estado del Equipo	Código	Cantidad	Ubicación	Comentario
	Equipo en buen estado	7102-TORK DESPACHADOR ELEVATION MATIC P/ TOALLA EN ROLLO BLANCO	3	Baños	Ok

### Evaluación del servicio

Nombre de quien evalúa el servicio	Firma	Evaluación	Comentarios
------------------------------------	-------	------------	-------------

Erik Ramos Tapia




Agradecemos su confianza.  
Atentamente

KeyBennetts