# **Pomiary elektryczne**

- badanie wyłączników różnicowo-prądowych
- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- badanie rezystancji izolacji przewodów

# **Obiekt:**

Budynek mieszkalny jednorodzinny 46-070 Komprachcice ul. Rubinowa 1

Data:

14.12.2021 r.

## Protokół z badania wyłączników różnicowo-prądowych

z dnia: 14.12.2021 r.

Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny adres: 46-070 Komprachcice ul. Rubinowa 1

Lp.	Nazwa obwodu	Тур	Produce nt	Opis	In [A]	l∆n [mA]	ta [ms]	I∆ pom [mA]	sprawdzenie działania przyciskiem "TEST" wynik:	Ogólny wynik pomiarów:
1	łazienki	1 - faz	Eaton	HNC-40/2/003	40	30	20	23	pozytywny	pozytywny
2	piętro	1 - faz	Eaton	HNC-40/2/003	40	30	21	20	pozytywny	pozytywny
3	parter	1 - faz	Eaton	HNC-40/2/003	40	30	20	24	pozytywny	pozytywny
4	kotłownia + garaż	3 - faz	Eaton	CFI6-40/4/003	40	30	22	22	pozytywny	pozytywny

#### gdzie:

In – prąd znamionowy

I∆n – znamionowy prąd różnicowy

ta – badany czas wyłączenia

I∆ pom – badany różnicowy prąd zadziałania

#### Wnioski:

Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych wykonano zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2016-07. Wyłączniki różnicowo-prądowe spełniają wymogi normy. Wyłączniki są sprawne i mogą być eksploatowane.

Pomiary wykonano: miernikiem SONEL MPI.

Pomiary przeprowadził:

Łukasz Skibiński

nr uprawnień: D/112/G1/299/2018, E/112/G1/298/2018

(podpis)

## Protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

z dnia: 14.12.2021 r.

Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny adres: 46-070 Komprachcice ul. Rubinowa 1

Lp.	Lokalizacja	Nazwa urządzenia obwodu	Typ Bezp.	In [A]	k	la [A] k*ln	Uo [V]	Zp [Ω]	Zs [Ω] Uo/la	ocena skuteczności ochrony Zp= <zs< th=""></zs<>
1.	parter - pokój	Gniazdo 230V nr 1	B20	20	5	100	230	0,49	2,3	pozytywna
2.	parter - pokój	Gniazdo 230V nr 2	B20	20	5	100	230	0,51	2,3	pozytywna
3.	parter - pokój	Gniazdo 230V nr 3	B20	20	5	100	230	0,55	2,3	pozytywna
4.	parter - pokój	Gniazdo 230V nr 4	B20	20	5	100	230	0,48	2,3	pozytywna
5.	parter - pokój	Gniazdo 230V nr 5	B20	20	5	100	230	0,56	2,3	pozytywna
6.	parter - pokój	Gniazdo 230V nr 6	B20	20	5	100	230	0,55	2,3	pozytywna
7.	parter - pokój	oświetlenie	B10	10	5	50	230	0,54	4,6	pozytywna
8.	kuchnia	Gniazdo 230V nr 1	B20	20	5	100	230	0,60	2,3	pozytywna
9.	kuchnia	Gniazdo 230V nr 2	B20	20	5	100	230	0,62	2,3	pozytywna
10.	kuchnia	Gniazdo 230V nr 3	B20	20	5	100	230	0,65	2,3	pozytywna
11.	kuchnia	Gniazdo 230V nr 4	B20	20	5	100	230	0,70	2,3	pozytywna
12.	kuchnia	Gniazdo 230V nr 5	B20	20	5	100	230	0,69	2,3	pozytywna
13.	kuchnia	Gniazdo 230V nr 6	B20	20	5	100	230	0,71	2,3	pozytywna
14.	kuchnia	Gniazdo 230V nr 7	B20	20	5	100	230	0,60	2,3	pozytywna
15.	kuchnia	Gniazdo 230V nr 8	B20	20	5	100	230	0,69	2,3	pozytywna
16.	kuchnia	Gniazdo 230V nr 9	B20	20	5	100	230	0,61	2,3	pozytywna
17.	kuchnia	Gniazdo 400V	B20	20	5	100	230	0,60	2,3	pozytywna

18.	kuchnia	oświetlenie	B10	10	5	50	230	0,70	4,6	pozytywna
19.	salon	Gniazdo 230V nr 1	B20	20	5	100	230	0,59	2,3	pozytywna
20.	salon	Gniazdo 230V nr 2	B20	20	5	100	230	0,51	2,3	pozytywna
21.	salon	Gniazdo 230V nr 3	B20	20	5	100	230	0,60	2,3	pozytywna
22.	salon	Gniazdo 230V nr 4	B20	20	5	100	230	0,65	2,3	pozytywna
23.	salon	Gniazdo 230V nr 5	B20	20	5	100	230	0,66	2,3	pozytywna
24.	salon	Gniazdo 230V nr 6	B20	20	5	100	230	0,55	2,3	pozytywna
25.	salon	oświetlenie nr 1	B10	10	5	50	230	0,65	4,6	pozytywna
26.	salon	oświetlenie nr 2	B10	10	5	50	230	0,69	4,6	pozytywna
27.	parter-łazienka	Gniazdo 230V nr 1	B20	20	5	100	230	0,49	2,3	pozytywna
28.	parter-łazienka	oświetlenie	B10	10	5	50	230	0,45	4,6	pozytywna
29.	przedpokój	oświetlenie	B10	10	5	50	230	0,55	4,6	pozytywna
30.	wiatrołap	Gniazdo 230V nr 1	B20	20	5	100	230	0,68	2,3	pozytywna
31.	wiatrołap	oświetlenie	B10	10	5	50	230	0,65	4,6	pozytywna
32.	garaż	Gniazdo 230V nr 1	B20	20	5	100	230	0,45	2,3	pozytywna
33.	garaż	Gniazdo 230V nr 2	B20	20	5	100	230	0,49	2,3	pozytywna
34.	garaż	Gniazdo 230V nr 3	B20	20	5	100	230	0,55	2,3	pozytywna
35.	garaż	oświetlenie	B10	10	5	50	230	0,60	4,6	pozytywna
36.	kotłownia	Gniazdo 230V nr 1	B20	20	5	100	230	0,69	2,3	pozytywna
37.	kotłownia	Gniazdo 230V nr 2	B20	20	5	100	230	0,59	2,3	pozytywna

38.	kotłownia	Gniazdo 230V nr 3	B20	20	5	100	230	0,5	2,3	pozytywna
39.	kotłownia	Gniazdo 230V nr 4	B20	20	5	100	230	0,55	2,3	pozytywna
40.	kotłownia	Gniazdo 230V nr 5	B20	20	5	100	230	0,54	2,3	pozytywna
41.	kotłownia	Gniazdo 230V nr 6	B20	20	5	100	230	0,41	2,3	pozytywna
42.	kotłownia	oświetlenie	B10	10	5	50	230	0,65	4,6	pozytywna
43.	kotłownia	Gniazdo 400V	B20	20	5	100	230	0,55	2,3	pozytywna
44.	piętro-pokój 1	Gniazdo 230V nr 1	B20	20	5	100	230	0,40	2,3	pozytywna
45.	piętro-pokój 1	Gniazdo 230V nr 2	B20	20	5	100	230	0,51	2,3	pozytywna
46.	piętro-pokój 1	Gniazdo 230V nr 3	B20	20	5	100	230	0,59	2,3	pozytywna
47.	piętro-pokój 1	Gniazdo 230V nr 4	B20	20	5	100	230	0,48	2,3	pozytywna
48.	piętro-pokój 1	oświetlenie	B10	10	5	50	230	0,60	4,6	pozytywna
49.	piętro-pokój 2	Gniazdo 230V nr 1	B20	20	5	100	230	0,61	2,3	pozytywna
50.	piętro-pokój 2	Gniazdo 230V nr 2	B20	20	5	100	230	0,50	2,3	pozytywna
51.	piętro-pokój 2	Gniazdo 230V nr 3	B20	20	5	100	230	0,55	2,3	pozytywna
52.	piętro-pokój 2	Gniazdo 230V nr 4	B20	20	5	100	230	0,49	2,3	pozytywna
53.	piętro-pokój 2	Gniazdo 230V nr 5	B20	20	5	100	230	0,51	2,3	pozytywna
54.	piętro-pokój 2	Gniazdo 230V nr 6	B20	20	5	100	230	0,41	2,3	pozytywna
55.	piętro-pokój 2	Gniazdo 230V nr 7	B20	20	5	100	230	0,39	2,3	pozytywna
56.	piętro-pokój 2	Gniazdo 230V nr 8	B20	20	5	100	230	0,55	2,3	pozytywna
57.	piętro-pokój 2	Gniazdo 230V nr 9	B20	20	5	100	230	0,45	2,3	pozytywna

58.	piętro-pokój 2	Gniazdo 230V nr 10	B20	20	5	100	230	0,55	2,3	pozytywna
59.	piętro-pokój 2	oświetlenie	B10	10	5	50	230	0,37	4,6	pozytywna
60.	piętro-pokój 3	Gniazdo 230V nr 1	B20	20	5	100	230	0,60	2,3	pozytywna
61.	piętro-pokój 3	Gniazdo 230V nr 2	B20	20	5	100	230	0,69	2,3	pozytywna
62.	piętro-pokój 3	Gniazdo 230V nr 3	B20	20	5	100	230	0,65	2,3	pozytywna
63.	piętro-pokój 3	Gniazdo 230V nr 4	B20	20	5	100	230	0,70	2,3	pozytywna
64.	piętro-pokój 3	Gniazdo 230V nr 5	B20	20	5	100	230	0,65	2,3	pozytywna
65.	piętro-pokój 3	Gniazdo 230V nr 6	B20	20	5	100	230	0,55	2,3	pozytywna
66.	piętro-pokój 3	Gniazdo 230V nr 7	B20	20	5	100	230	0,61	2,3	pozytywna
67.	piętro-pokój 3	oświetlenie	B10	10	5	50	230	0,68	4,6	pozytywna
68.	piętro-łazienka	Gniazdo 230V nr 1	B20	20	5	100	230	0,40	2,3	pozytywna
69.	piętro-łazienka	Gniazdo 230V nr 2	B20	20	5	100	230	0,43	2,3	pozytywna
70.	piętro-łazienka	Gniazdo 230V nr 3	B20	20	5	100	230	0,50	2,3	pozytywna
71.	piętro-łazienka	oświetlenie	B10	10	5	50	230	0,49	4,6	pozytywna
72.	piętro korytarz	oświetlenie	B10	10	5	50	230	0,42	4,6	pozytywna
73.	piętro schody	oświetlenie	B10	10	5	50	230	0,45	4,6	pozytywna
74.	na zewnątrz	Gniazdo 230V	B20	20	5	100	230	0,39	2,3	pozytywna
75.	na zewnątrz	oświetlenie nr 1	B10	10	5	50	230	0,50	4,6	pozytywna
76.	na zewnątrz	oświetlenie nr 2	B10	10	5	50	230	0,61	4,6	pozytywna
77.	na zewnątrz	oświetlenie nr 3	B10	10	5	50	230	0,68	4,6	pozytywna

78	s. na zewnątrz	oświetlenie nr 4	B10	10	5	50	230	0,55	4,6	pozytywna
79	na zewnątrz	dzwonek	B10	10	5	50	230	0,54	4,6	pozytywna

#### gdzie:

In – prąd znamionowy zabezpieczenia

k – współczynnik z charakterystyk czasowo-prądowych i danych znamionowych urządzeń ochronnych

la – prąd samoczynnego zadziałania urządzenia ochronnego

Uo – wartość skuteczna napięcia znamionowego

Zp – pomierzona impedancja pętli zwarcia

Zs – obliczona impedancja pętli zwarcia

#### Wnioski:

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wykonano zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2016-07. Wynik badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej jest pozytywny. Instalacja gotowa do załączenia.

Pomiary wykonano: miernikiem SONEL MPI.

#### Pomiary przeprowadził:

Łukasz Skibiński

nr uprawnień: D/112/G1/299/2018, E/112/G1/298/2018

(nadpia)

(podpis)

# Protokół z badania rezystancji izolacji przewodów

z dnia: 14.12.2021 r.

Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny adres: 46-070 Komprachcice ul. Rubinowa 1

Lp.	Nazwa obwodu	Przewód	L1-L2 GΩ	L1-L3 GΩ	L2-L3 GΩ	L1-PE GΩ	L2-PE GΩ	L3-PE GΩ	L1-N GΩ	L2-N GΩ	L3-N GΩ	N-PE MΩ	Rw MΩ	Ocena
1	gniazda wiatrołap	YDY 3x2,5				>2			>2			178	1	pozytywna
2	gniazda salon	YDY 3x2,5				>2			>2			249	1	pozytywna
3	gniazda kuchnia	YDY 3x2,5				>2			>2			221	1	pozytywna
4	gniazda pokój parter	YDY 3x2,5				>2			>2			196	1	pozytywna
5	gniazda łazienka parter	YDY 3x2,5				>2			>2			240	1	pozytywna
6	gniazda garaż	YDY 3x2,5				>2			>2			311	1	pozytywna
7	gniazda kotłownia	YDY 3x2,5				>2			>2			305	1	pozytywna
8	oświetlenie wiatrołap	YDY 3x1,5				>2			>2			265	1	pozytywna
9	oświetlenie salon	YDY 3x1,5				>2			>2			185	1	pozytywna
10	oświetlenie kuchnia	YDY 3x1,5				>2			>2			195	1	pozytywna
11	oświetlenie pokój parter	YDY 3x1,5				>2			>2			281	1	pozytywna
12	oświetlenie łazienka parter	YDY 3x1,5				>2			>2			230	1	pozytywna
13	oświetlenie garaż	YDY 3x1,5				>2			>2			244	1	pozytywna
14	oświetlenie kotłownia	YDY 3x1,5				>2			>2			267	1	pozytywna
15	oświetlenie przedpokój	YDY 3x1,5				>2			>2			310	1	pozytywna

16	oświetlenie schody	YDY 3x1,5				>2			>2			355	1	pozytywna
17	oświetlenie korytarz pietro	YDY 3x1,5				>2			>2			350	1	pozytywna
18	oświetlenie schody	YDY 3x1,5				>2			>2			315	1	pozytywna
19	gniazda piętro pokój 1	YDY 3x2,5				>2			>2			314	1	pozytywna
20	gniazda piętro pokój 2	YDY 3x2,5				>2			>2			223	1	pozytywna
21	gniazda piętro pokój 3	YDY 3x2,5				>2			>2			299	1	pozytywna
22	gniazda piętro łazienka	YDY 3x2,5				>2			>2			229	1	pozytywna
23	oświetlenie piętro pokój 1	YDY 3x1,5				>2			>2			206	1	pozytywna
24	oświetlenie piętro pokój 2	YDY 3x1,5				>2			>2			219	1	pozytywna
25	oświetlenie piętro pokój 3	YDY 3x1,5				>2			>2			270	1	pozytywna
26	oświetlenie piętro łazienka	YDY 3x1,5				>2			>2			191	1	pozytywna
27	oświetlenie zewnętrzne nr 1	YDY 3x1,5				>2			>2			250	1	pozytywna
28	oświetlenie zewnętrzne nr 2	YDY 3x1,5				>2			>2			275	1	pozytywna
29	oświetlenie zewnętrzne nr 3	YDY 3x1,5				>2			>2			233	1	pozytywna
30	oświetlenie zewnętrzne nr 4	YDY 3x1,5				>2			>2			290	1	pozytywna
31	dzwonek	YDY 3x1,5				>2			>2			195	1	pozytywna
32	kuchnia indukcja	YDY 5x2,5	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2 GΩ	1	pozytywna
33	kotłownia 3-faz	YDY 5x2,5	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2 GΩ	1	pozytywna

gdzie:

Rw – rezystancja wymagana

#### Wnioski:

Pomiary rezystancji izolacji przewodów wykonano zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2016-07. Wynik badań jest pozytywny. Stan izolacji przewodów mieści się w określonych normach.

Pomiary wykonano: miernikiem SONEL MPI.

#### Pomiary przeprowadził:

Łukasz Skibiński

nr uprawnień: D/112/G1/299/2018, E/112/G1/298/2018

(podpis)