

דלת הכניסה

האם הדלתות אוטומטיות או קלות לפתיחה?

הדלתות בתמונות נראות כדלתות הזזה אוטומטיות. הדבר מצוין על ידי נוכחות חיישנים מעל מסגרת הדלת, אשר בדרך כלל מזהים תנועה לפתיחת הדלתות באופן אוטומטי. דלתות אוטומטיות הן בדרך כלל קלות יותר לפתיחה עבור אנשים עם מוגבלויות או אנשים הנושאים חפצים, מה שמגביר את הנגישות.

האם הדלתות רחבות מספיק למעבר כיסא גלגלים?

הדלתות בתמונות נראות רחבות מספיק למעבר כיסא גלגלים. דלתות נגישות לכיסא גלגלים הן בדרך כלל לפחות 32 אינץ' ברוחב כשהן פתוחות. הדלתות המוצגות נראות כעומדות בדרישה זו, אך ללא מדידות מדויקות קשה לאשר זאת באופן מוחלט. בנוסף, נוכחות שלט המציין נגישות מרמזת שהמקום מתוכנן להכיל כיסאות גלגלים. עם זאת, למדידה מדויקת יש צורך במדידת רוחב הדלת.

האם הידיות קלות לאחיזה ושימוש?

הדלת בתמונות נראית כדלת הזזה אוטומטית, כפי שמצוין על ידי החיישן מעל הדלת והיעדר ידיות נראות לעין. דלתות הזזה אוטומטיות הן בדרך כלל קלות לשימוש ונגישות לרוב האנשים, כולל אנשים עם מוגבלויות, מכיוון שאין צורך באחיזה או סיבוב של ידיות. סוג זה של דלת מופעל בדרך כלל על ידי חיישן, מה שהופך אותו לנוח עבור אנשים עם כוח יד מוגבל או דקסטריות.

האם לדלתות יש פאנל זכוכית שקוף לראייה?

כן, לדלתות יש פאנל זכוכית שקוף לראייה. זה מאפשר לאנשים לראות דרך הדלתות, מה שמגביר את הבטיחות והמודעות לתנועה משני הצדדים.

סיכום

הדלתות אוטומטיות או קלות לפתיחה, רחבות מספיק למעבר כיסא גלגלים, הידיות קלות לאחיזה ושימוש, ויש

כניסה לעסק

האם הכניסה מסומנת בבירור?

הכניסה בתמונות אינה מסומנת בבירור. למרות שהדלת נראית, אין שלטים בולטים או אינדיקטורים שמסמנים בבירור את הכניסה. בנוסף, נוכחות מדרגות ללא מסלול נגיש חלופי לאנשים עם מוגבלות בניידות מסבכת עוד יותר את הגישה. שלטים ברורים ומסלול נגיש ישפרו את הנראות והנגישות של הכניסה.

האם יש רמפה לגישה לכיסא גלגלים?

לא, אין רמפה נראית לעין לגישה לכיסא גלגלים בתמונות המסופקות. הכניסה נגישה רק באמצעות סט מדרגות.

האם הכניסה רחבה מספיק למעבר כיסא גלגלים בקלות?

הכניסה המוצגת בתמונות אינה נגישה לכיסא גלגלים. ישנם מספר מדרגות המובילות לכניסה, ואין רמפה נראית לעין או מסלול נגיש חלופי. כדי שהכניסה תהיה נגישה לכיסא גלגלים, יש צורך ברמפה עם שיפוע עדין ודלת רחבה מספיק להכיל כיסא גלגלים.

האם הכניסה חופשית ממכשולים או מדרגות?

הכניסה המוצגת בתמונות אינה חופשית ממכשולים או מדרגות. ישנם מספר מדרגות המובילות לכניסה, מה שהופך אותה לבלתי נגישה לאנשים המשתמשים בכיסאות גלגלים או מתקשים במדרגות. אין רמפה נראית לעין או מסלול נגיש חלופי בתמונות המסופקות.

סיכום

הכניסה מסומנת בבירור, אין רמפה לגישה לכיסא גלגלים, הכניסה רחבה מספיק למעבר כיסא גלגלים אך ישנם מדרגות המהוות מכשול.

המלצות לשיפור הנגישות

התקנת רמפה

יש להתקין רמפה עם שיפוע עדין כדי לאפשר גישה נוחה לכיסאות גלגלים ולאנשים עם מוגבלות בניידות.

שילוט ברור

יש להוסיף שלטים ברורים ובולטים שמסמנים את הכניסה לעסק, כולל סימון נגישות.

מסלול נגיש

יש ליצור מסלול נגיש ללא מכשולים או מדרגות, כדי לאפשר גישה נוחה לכלל האוכלוסייה.