গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট
স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি
১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
www.heu.gov.bd

বরগুনা জেলার ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের চলমান SSK কার্যক্রমের আওতায় বরগুনা জেলার ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে তত্ত্বাবধায়ক, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, নার্সিং সুপারভাইজার এবং প্রধান অফিস সহকারী উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালের ক্যাম্পাস, বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগের বিভিন্ন ইউনিটসমূহ পরিদর্শন করা হয়। এরপর দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের রুমে তত্ত্বাবধায়কের নেতৃত্বে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের নিয়ে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এসএসকে প্রোগ্রাম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী: ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক, জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
ডাঃ নাজমুর রহমান সজীব, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
জনাব মোঃ শামসুর রহমান, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১২ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.; সকাল ৯:০০ ঘটিকা।

হাসপাতাল পরিদর্শন:

১. সদর হাসপাতাল পরিদর্শনকালে নির্ধারিত সি-জে মডেলের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্বলিত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হয়।
২. হাসপাতালটি ১০০ শয্যাবিশিষ্ট, কিন্তু ৫০ শয্যার জনবল দ্বারা পরিচালিত। নতুন ১৫০ শয্যার ভবনটি হস্তান্তর হলেও পানি ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার অনেক সমস্যা রয়েছে। আবাসিক মেডিকেল অফিসার জানান যে, ভবন নির্মাণের সময় পানির লাইনে সুরকি ঢুকে লাইন পুরোপুরি অচল হয়ে গেছে। এটি পরিষ্কার ও ব্যবহারযোগ্য করা ব্যাবহুল ও সময়সাপেক্ষ হয়ে দাড়িয়েছে। পিডব্লিউডি কর্মকর্তাদেরও এই সমস্যা নিরসনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে উদাসীনতা রয়েছে।
৩. হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ দূর্বল। মেইন গেটের নিকটে সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ড থাকলেও তা বেশ ছোট এবং পরিচালনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেই। যার ফলে মোটর সাইকেল, ভ্যান, ইজিবাইকগুলো ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে। হাসপাতালের ক্যাম্পাসের বাগান পরিচর্যার অভাবে অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। উল্লেখ্য যে হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতাকর্মী মাত্র একজন।
৪. হাসুপাতালের মেইনগেট ও ক্যাম্পাসে বেশ কিছু দীর্ঘদিনের পুরোনো ও অব্যবহৃত বিলবোর্ড এবং অপ্রয়োজনীয় পোস্টার রয়েছে যা হাসপাতালের সৌন্দর্য্য ব্যহত করছে।
৫. জরুরী বিভাগ অপরিচ্ছন্ন এবং যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্তকরণের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। জরুরী বিভাগে প্রাইভেসির কোন ব্যবস্থা পাওয়া যায়নি।
৬. জরুরী বিভাগের নিকটে এসএসকে বুথ ও এসএসকে ফার্মেসী করার যায়গা রয়েছে।

৭. হাসপাতালের বহির্বিভাগে রোগীদের বেশ ভীড় পরিলক্ষিত হয়। বহির্বিভাগে পুরুষ, মহিলা, শিশু ও প্রসূতি রোগীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন কর্নার ভিত্তিক সেবা কার্যক্রম চালু আছে, কিন্তু কর্নারসমূহের তথ্য ডিসপ্লে করার কোন ব্যবস্থা নেই।

৮. হাসপাতালের প্যাথলজিকাল রুম বেশ পরিচ্ছন্ন এবং গোছানো। রোগ নির্ণয়ের জন্য সকল প্যাথলজিকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, পর্যাপ্ত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট রয়েছে।

৯. অন্তঃবিভাগে পুরুষ, মহিলা ও প্রসূতি আলাদা ওয়ার্ড আছে, কিন্তু কোন আলাদা শিশু ওয়ার্ড নেই। ডায়রিয়া ওয়ার্ডে শিশু রোগীদের ভর্তি রাখা হয়। অন্তঃবিভাগের পরিচ্ছন্নতার বেশ অভাব রয়েছে।

১০. অপারেশন থিয়েটার মোটামুটি পরিচ্ছন্ন; তবে অনেক অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা:

দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের রুমে তত্ত্বাবধায়কের নেতৃত্বে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের নিয়ে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় এসএসকে এবং জেলা সদর হাসপাতালের ভূমিকা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত সি-জে মডেলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশমালা:

১. হাসপাতালের নিরাপত্তা ও ক্যাম্পাসের যানবাহনের জটলা নিরশনে নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ করা প্রয়োজন। মোটর-সাইকেল, ভ্যান, ইজিবাইকগুলোর যত্রতত্র পার্কিং রোধে মেইন গেটের নিকটে সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ডটি যথাযথ পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. ক্যাম্পাসের দীর্ঘদিনের পুরোনো ও অব্যবহৃত বিলবোর্ড এবং অপ্রয়োজনীয় পোস্টারগুলো দ্রুত সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন।

৩. হাসপাতালের দেয়ালের নির্দেশিকা ও অন্যান্য লিখনের জন্য প্যানাবোর্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪. হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, বিশেষ করে টয়লেট এবং ভবনের পিছনের আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে।

৫. হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে অব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতিগুলোর কন্ডেমেশন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

৬. হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জনবলের শুণ্যপদগুলোতে অতিসত্ত্বর জনবল নিয়োগের প্রয়োজন।


সদর হাসপাতাল পরিদর্শনের কিছু ছবি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:



ছবি-১: ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল-এর প্রবেশগেট



ছবি-২: হাসপাতাল ক্যাম্পাসের বাগান।



ছবি-৩: হাসপাতালের নতুন ভবন পরিদর্শন।



ছবি-৪: জরুরী বিভাগের প্রবেশগেট।



ছবি-৫: জরুরী বিভাগের অব্যবহৃত স্টেরিলাইজার মেশিন।



ছবি-৬: প্যাথলজিকাল রুম পরিদর্শন।



ছবি-৭: হাসপাতালের লেবার রুম।



ছবি-৮: অপারেশন থিয়েটার।