গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট
স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি
১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
www.heu.gov.bd

বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে হাসপাতাল পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের চলমান এসএসকে কার্যক্রমের আওতায় বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ইউএইচএফপিও, আবাসিক মেডিকেল অফিসার-ইন চার্জ, মেডিকেল অফিসার, নার্সিং সুপারভাইজার এবং অফিস সহকারী উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালের ক্যাম্পাস, জরুরী বিভাগ, বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগের বিভিন্ন ইউনিটসমূহ পরিদর্শন করা হয়।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী: ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক, জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
ডাঃ নাজমুর রহমান সজীব, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
জনাব মোঃ শামসুর রহমান, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.; সকাল ৯:০০ ঘটিকা।

হাসপাতাল পরিদর্শন:

১. তালতলী উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৮৮,০২৪। এর অধীনে ৭ টি ইউনিয়ন রয়েছে, এবং একটি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। বরগুনা সদর হতে এই উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই করুণ। ৬ মাস পূর্ব পর্যন্ত হাসপাতালটি আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অধীনে পরিচালিত হতো।

২. হাসপাতালটি গত ২০১২ সালে হাসপাতালটি ৩১ শয্যায় উন্নিত হয়েছে, ২০১৯ সালে জনবলের পদ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ৩১ শয্যার জনবলের পদায়ন হয়নি।

৩. হাসপাতালের মেইনগেটে হাসপাতালের নাম সম্বলিত কোন সাইনবোর্ড নেই। মেইনগেট সংলগ্ন কোন সাইকেল-ভ্যান স্ট্যান্ড না থাকায় মোটর সাইকেল, ইজিবাইকগুলো ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে।

৪. ক্যাম্পাসের ভিতরে বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয় ব্যানার এবং পোস্টার আছে যা ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য্যহানি করছে। ক্যাম্পাসে প্রচুর গাছপালা রয়েছে; ক্যাম্পাসের ভিতরে মূল ভবনের সামনে একটি বাগান আছে, কিন্তু তা পরিচর্যার অভাবে অপরিচ্ছন্ন ও অসুন্দর অবস্থায় পড়ে আছে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থান ময়লা-আবর্জনা ও আগাছাপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, হাসপাতালে কোন পরিচ্ছন্নতাকর্মী নেই। ইউএইচএফপিও এবং অন্যান্য চিকিৎসকদের সম্মিলিত অর্থায়নে একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে; তবে তা পুরো হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতার জন্য অপ্রতুল।

৫. হাসপাতালের জরুরী বিভাগের জায়গা বেশ ছোট। জরুরী বিভাগের পরিচ্ছন্নতা এবং যন্ত্রপাতির জীবানুমক্তকরণের প্রক্রিয়াও সন্তোষজনক নয়। মহিলাদের জন্য কোন প্রাইভেসির ব্যবস্থা নেই।

৬. হাসপাতালের বহির্বিভাগের পরিচ্ছন্নতা সন্তোষজনক নয়। করিডোরের বিভিন্ন অংশে ময়লা জমে আছে। বহির্বিভাগে রোগীদের জন্য কোন পৃথকীকরণ ব্যবস্থা নেই, শুধু গর্ভবতী ও শিশুদের জন্য কর্ণারভিত্তিক সেবা চালু আছে। বহির্বিভাগের টয়লেটসমূহ অপরিচ্ছন্ন ছিল।

৭. বহির্বিভাগের ফার্মেসি অনেক অগোছালো এবং ঔষধ সংরক্ষণের ভালো ব্যবস্থা নেই।

৮. অন্তঃবিভাগের রুমের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। করিডোর, বারান্দার বিভিন্ন জায়গায় ময়লা-আবর্জনা জমে আছে। অন্তঃবিভাগের কয়েকটি টয়লেট ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে। এমনকি হাসপাতালের একটি অংশে পানি সরবরাহ না থাকায় স্বাস্থ্য সেবা ব্যহত হচ্ছে।

৯. হাসপাতালের রোগীদের পরিক্ষা-নিরিক্ষার জন্য কোন ল্যাব সার্ভিস এবং এক্স-রে, ইসিজি, আলট্রাসনোগ্রাম ব্যবস্থা চালু নেই।

১০. হাসপাতালের ছাদ অপরিষ্কার। কিছু কিছু জায়গায় ছাদের দেয়াল ভেদ করে বড় গাছ জন্মে আছে। ছাদের বিভিন্ন অংশ আগাছায় ভরে আছে।

পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশমালা:

১. হাসপাতালের মেইন গেটের নিকটে একটি সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ড তৈরির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতার জন্য জরুরী ভিত্তিতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পদায়ন করা প্রয়োজন।

৩. জরুরী বিভাগের যন্ত্রপাতি জীবানূমুক্তকরণের জন্য অতিসত্ত্বর স্টেরিলাইজার মেশিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. হাসপাতালের রোগীদের পরিক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্যাথলজিকাল ল্যাব সার্ভিস এবং এক্স-রে, ইসিজি, আলট্রাসনোগ্রাম ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

৫. হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জনবলের শুণ্যপদগুলোতে পদগুলোতে অতিসত্ত্বর জনবল নিয়োগের প্রয়োজন।

তালতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনের কিছু ছবি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:



ছবি-১: হাসপাতালের মেইন গেট।



ছবি-২: সাইকেল-ভ্যান স্ট্যান্ড না থাকায় মোটর সাইকেল, ইজিবাইকগুলো ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে।



ছবি-৩: হাসপাতালের প্রধান ভবনের সামনের বাগান।



ছবি-৪: হাসপাতালের জরুরী বিভাগ।



ছবি-৫: হাসপাতালের ফার্মেসী।




ছবি-৬,৭: হাসপাতালের অপরিচ্ছন্ন টয়লেট ও বারান্দা।




ছবি-৮: হাসপাতালের মূলভবনের অপরিচ্ছন্ন ছাদ।