

POP - Procedimento Operacional Padrão

Processo de Suporte Técnico e Recolhimento/Acionamento de Garantia

Documento: POP-SUP-001
Versão: 1.0
Data: Janeiro/2026
Responsável: Gerência de Suporte Técnico
Normas: ABNT NBR ISO 9001:2015 | BPMN 2.0

1. Objetivo

Estabelecer o procedimento padrão para atendimento de suporte técnico, desde a abertura do chamado pelo cliente até a resolução final, incluindo o fluxo de recolhimento e acionamento de garantia quando necessário.

2. Abrangência

Este procedimento aplica-se a:

- Equipe de Suporte N1 (Triagem)
- Equipe de Suporte N2 (Suporte Técnico)
- Equipe de Suporte N3 (Análise Avançada + ISO/Qualidade)
- Customer Success (CS)
- Fábrica Brasília (Manutenção)

3. Definições e Siglas

Sigla	Definição
N1	Nível 1 - Triagem e Classificação
N2	Nível 2 - Suporte Técnico Remoto
N3	Nível 3 - Suporte Avançado + ISO/Qualidade
CS	Customer Success
SLA	Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço)
POP	Procedimento Operacional Padrão
Gate POP	Verificação de aderência ao protocolo


4. SLAs Definidos

Nível	Tempo Máximo	Atividade
N1	1 hora	Triagem e classificação do ticket
N2	2 horas	Suporte técnico remoto
N3	3 horas	Análise avançada + parecer técnico

5. Fluxo Principal de Atendimento


5.1. Abertura do Chamado (Cliente → N1)

Etapa	Ação	Responsável	Sistema
1	Cliente entra em contato	Cliente	Blip
2	Ticket é criado automaticamente	Sistema	HubSpot
3	N1 recebe notificação do novo ticket	N1	HubSpot
Link de acesso ao BLIP: https://healthgo.desk.blip.ai/			



5.2. Triagem e Classificação (N1)

Etapa	Ação	Critérios
4	Identificar plano do cliente	Premium / Free
5	Classificar categoria do problema	Técnico / Dúvida / Reclamação
6	Avaliar impacto	Alto / Médio / Baixo
7	Avaliar risco	Crítico / Normal
8	Transferir para N2	-
Preenchimento da triagem e transferência de ticket no BLIP:		



 **SLA N1: Concluir triagem em até 1 hora**

5.3. Suporte Técnico Remoto (N2)

Etapa	Ação	Detalhes
9	Receber ticket do N1	Via transferência interna
10	Realizar suporte técnico remoto	Acesso remoto / Orientação
11	Rodar Gate POP Obrigatório	Verificar aderência ao POP do exame
12	Eliminar brechas de mau uso/protocolo	Documentar não conformidades
POP: POP.001_HealthGoAir_v03.3.pdf		
Ferramenta de acesso remoto: https://filehippo.com/download_anydesk/5.5.3/		

AnyDesk Nova conexão

184910559

Esta área de trabalho

Sua área de trabalho é acessível neste endereço AnyDesk.

848 298 020

[Recomendar o AnyDesk...](#)

[Alterar a senha para a área de trabalho...](#)

Status AnyDesk

Existe uma nova versão do AnyDesk (9.6.8). Faça o download aqui.

Outra área de trabalho

Informe o endereço AnyDesk de uma outra área de trabalho.

184910559

Transferência de dados Conectar

Insira o número do Anydesk do cliente e clique em conectar

ENCONTRADOS [Mostrar tudo](#)

SESSÕES RECENTES [Mostrar tudo](#)

1026973682 1704218326 1627809590 1325257727 1632284582

Dados do Contato

Isabella Silva Cardoso
Ticket: #264 Bot: healthgoatendimentohumano Fila: Suporte

[Transferir](#) [Finalizar](#)

Adicionar tags

09:53

Como está?

Finalizar o chamado

09:59

Estou

09:59

Estranho

Reinicia o PC

09:59

Realizar o atendimento

10:02

Escreva uma mensagem...

Complementar comentários e informações acrescentados pelo N1

Informações

Nome: Isabella Silva Cardoso
Id: bde91e6d-7f37-443b-91fa-1b6d493a4b12@tunnelmsging.net
E-mail: isabellasc2007@gmail.com
Telefone: 5521988747170
Extras: tunnelowner

Comentários


usuário

Escreva um comentário...

Decisão: Problema resolvido?

- ✓ **SIM** → Encerrar ticket, comunicar cliente
- ✗ **NÃO** → Abrir sub-chamado para N3

Abertura de chamado para o N3:




SLA N2: Concluir análise em até 2 horas



5.4. Suporte Avançado + ISO/Qualidade (N3)


Etapa	Ação	Detalhes
13	Receber sub-chamado do N2	-
14	Usar ferramentas próprias de diagnóstico	Análise profunda
15	Aplicar critérios ISO/Qualidade	Tickets de Não Conformidade e Reclamação
16	Determinar saída formal (A, B ou C)	Ver seção 6
17	Fechar sub-chamado	Devolver para N2



Link de acesso ao HubSpot: <https://app.hubspot.com/contacts/50223142/objects/0-5/views/my/board?prefetch=>



Link de análise de monitoramento: https://drive.google.com/file/d/1Qv8RAYbDLLQ0QeU3B6IKip2XmzdkIYld/view?usp=drive_link








IMPORTANTE: N3 **NÃO** comunica o cliente diretamente

SLA N3: Emitir parecer em até **3 horas**

6. Saídas Formais do N3

6.1. Saída A - Correção Técnica ✓

Item	Descrição
Resultado	Problema RESOLVIDO
Ação	N2 comunica cliente e encerra ticket
Registro	Documentar solução aplicada
	

Nome	Status	Data de modificação	Tipo	Tamanho
25100301_healthgo_atualizador	✗	02/02/2026 08:19	Aplicativo	61.528 KB
25051302_healthgo_atualizador	✗	26/01/2026 15:12	Aplicativo	61.519 KB
26070111_healthgo_atualizador	✗	26/01/2026 07:34	Aplicativo	61.518 KB
25071811_healthgo_atualizador	✗	26/01/2026 10:30	Aplicativo	61.518 KB
25081503_healthgo_atualizador	✗	21/01/2026 10:30	Aplicativo	61.520 KB
25100321_healthgo_atualizador	✗	03/12/2025 10:30	Aplicativo	61.523 KB
25061522_healthgo_atualizador	✗	27/11/2025 09:25	Aplicativo	61.518 KB

Emite o link instalador e anexa à solução do Subchamado

Karolini Fontes

Histórico

Contato

Seu ticket será encerrado automaticamente em 30 minutos. Por favor, nos envie uma mensagem para continuar o seu atendimento.

30 de Jan de 2026 às 15:54

Vou finalizar esse atendimento por inatividade. Caso precise de mais assistência, estamos à disposição. Desde já agradecemos 😊

Cadastro localizado com sucesso. ✅

Em uma escala de 1 a 5, quão satisfeito (a) você está com o atendimento que recebeu?

👉 Clique em 'Menu' abaixo e selecione.

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Certo! Sempre que precisar, volte aqui. Até mais!

Inicie uma nova conversa com este contato enviando uma mensagem ativa.

ID Usuário
9f005ecc-b447-464a-b77e-c68317b120ac@tunnel.msging.net

Dados Extras

+5583999116009

ID_Contato_Hubspot
191215664989

ID_Empresa_Hubspot
Sem empresa associada

ID_Proprietario_Hubspot
82751317

cadastro
true

Fila
Suporte

Comentários ⓘ

AS Médica aguardando SVM para correção de calibração
29/01/2026 - 13:47
25082506
Nova svm: https://healthgotech-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/amos_nune_s_healthgo_com_br/_QDh8nV6BsdKTJ1bV3EXl1P0AfwFdZwPOoFwNlpXXLjOQ6k?e=IMMhDZ
29/01/2026 - 15:12

Isabella Silva Cardoso

Ticket: #264 Bot: healthgoatendimentohumano Fila: Suporte

Adicionar tags

Devolve o chamado ao N2



Transferir

Finalizar

7. Fluxo de Recolhimento e Garantia


7.1. Processo MonaLisa

Etapa	Ação	Responsável
1	N3 determina necessidade de recolhimento	N3
2	Criar solicitação no Processo MonaLisa	N2
3	Aguardar aprovação da garantia	Sistema
4	Liberar recolhimento	Gestão



7.2. Execução do Recolhimento - N2


Etapa	Ação	Prazo	Responsável
5	Agendar coleta com cliente	2 dias úteis	N2 - Suporte
6	Coletar equipamento	Conforme agendamento	Macaw
7	Enviar para Fábrica Brasília	-	Macaw
8	Avaliação técnica	7 dias úteis	Engenharia e Produção
9	Manutenção/Reparo	15 dias úteis	Engenharia e Produção
10	Devolução ao cliente	2 dias úteis	N2 - Suporte




8. Comunicação e Encerramento

8.1. Responsabilidade do N2

Ação	Detalhes	Responsável
Receber parecer da Engenharia/ Qualidade	Via E-mail	N2 - Suporte
Comunicar resultado ao cliente	Via Blip/e-mail	N2 - Suporte
Encerrar ticket principal	No Blip	N2 - Suporte
Link do e-mail para recebimento de parecer técnico após recolhimento: https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox		





9. Fluxo Pós-Entrega (Onboarding)

9.1. Quando o Pedido é Entregue

Etapa	Ação	Responsável
1	CS move card para "Pedido Entregue"	CS
2	CS agenda reunião de treinamento	CS
3	Suporte confirma o treinamento	Suporte
4	Analista designado realiza treinamento	Analista de Suporte
5	Registrar conclusão do treinamento	Suporte

10. Indicadores de Desempenho (KPIs)

Indicador	Meta	Fórmula
Taxa de Resolução N1	≥ 30%	Tickets resolvidos N1 / Total tickets
Taxa de Resolução N2	≥ 50%	Tickets resolvidos N2 / Tickets escalados
SLA N1	≥ 95%	Tickets triados em 1h / Total
SLA N2	≥ 90%	Tickets atendidos em 2h / Total
SLA N3	≥ 85%	Pareceres em 3h / Total
Satisfação do Cliente	≥ 4.5	Média das avaliações (1-5)

11. Responsabilidades

Função	Responsabilidades
N1 - Triagem	Receber, classificar, priorizar e encaminhar tickets
N2 - Suporte Técnico	Suporte remoto, Gate POP, comunicação com cliente
N3 - Suporte Avançado	Diagnóstico profundo, parecer técnico, decisões ISO
CS	Acompanhamento de substituições, comunicação proativa
Gestão	Monitorar KPIs, aprovar garantias, melhorias contínuas


12. Anexos

- ☐ Anexo A - Formulário de Triagem N1
- ☐ Anexo B - Checklist Gate POP
- ☐ Anexo C - Modelo de Parecer Técnico N3
- ☐ Anexo D - Formulário de Recolhimento
- ☐ Anexo E - Roteiro de Treinamento

13. Histórico de Revisões

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	Jan/2026	Criação do documento	André Luiz de Souza

Aprovações:

Função	Nome	Assinatura	Data
Elaborado por	André Luiz de Souza		02/02/2026
Revisado por			
Aprovado por			

Documento elaborado conforme ABNT NBR ISO 9001:2015