

Identificación

Acta	Rutina
Hora y fecha	Mar 11, 2021 10:12:00 AM CLST
Dirección	Romero 2441, depto. P
Correo Electronico	juanmarquez@fuenzalida.com edwincas94@gmail.com

Observación


Propiedad desocupada, recibi de parte de arrendatario, Edwin Castillo Lopez, 7 llaves (2 de puerta acceso calle y copias de ambas, 1 de puerta princial y copia, tambien una chica de candado puerta nicho medidor gas, sin medidor y usado como bodega). La puerta principal, tiene otra chapa antigua sin llave.


Algunas fotografias del estado de la propiedad, en una inspeccion visual, a la espera de la revision general y el correspondiente video para realizar la recepcion definitiva

Lectura de medidores

Agua fria	4410 (un solo medidor y se divide entre los deptos.)
Luz	16370

Fotos





Fotos





Fotos



Fotos




Finalizar

Nombre Inspector

Juan Marquez

Firma

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'D' followed by several loops and a final vertical stroke. The signature is written above a horizontal line.