





|  |   |  |        |   |
|--|---|--|--------|---|
|  | Investitor / Заказчик:<br>GASTRANS d.o.o., Novi Sad   | Deo projekta:<br>Часть проекта:  | LP     |  |
|  | Lokacija: Srbija<br>Локация: Сербия   | Objekat:<br>Объект:  | GMS 01 |   |
|  | Projekat / Проект:<br>“Magistralni gasovod (interkonektor) granica Bugarske - granica Madjarske” - Održavanje | Broj dokumenta / Номер документа:<br>CT-CL-B-LP-GMS01-I.7.5-00-1G-20250804 |        |   |
|  | Naziv dokumenta: KONTROLNI LIST<br>Имя документа: ЧЕК-ЛИСТ  | Rev.:<br>Реб.:   | 00     |   |

| FOC (Fibre Optic Cable) Fiber-optički kabel /<br>FOC (Fibre Optic Cable) Волоконно-оптический кабель |              |
|--|--------------|
| Tag No. ili SN:  | Datum / Дата |
| Proizvođača / Производитель:   | 04.08.2025   |
| Period održavanja / Период технического обслуживания:  |              |
|  | 1G           |

| №.   | PROVERLJIVI PARAMETRI /<br>ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ   | REZULTAT/<br>РЕЗУЛЬТАТ<br>Da / Ne / N/A | NAPOMENE/<br>ПРИМЕЧАНИЯ   |
|--|--|---|---|
| FOC blok kontejner / Блок-контейнер FOC        |  |   |   |
| 1  | Vizuelna provera ROXTEC kablovskih uvodnica /<br>Визуальный осмотр кабельных вводов ROXTEC   | Da                                      |   |
| FOC Telekomunikaciona soba / FOC комната связи |  |   |   |
| 2  | Vizuelni pregled optičke instalacije i oznaka unutar kontejnera ili tehničke sobe, gde se završavaju optički kablovi.<br>Визуальный осмотр оптоволоконной прокладки и обозначений внутри контейнера или технического помещения, где заканчиваются оптоволоконные кабели. | Da                                      |   |
| 3  | Vizuelna inspekcija rek ormara i FO patch panela, gde se završavaju optički kablovi.<br>Визуальный осмотр шкафа и оптических патч-панелей, куда приходят оптоволоконные кабели.  | Da                                      |   |
| 4  | Kontrolna merenja slobodnih (nezauzetih) optičkih vlakana na kablovima FOC 1 i FOC 2.<br>Контрольные замеры свободных (незанятых) оптических волокон на кабелях FOC 1 и FOC 2.   | Da                                      | Uočena su povećanja slabljenja. Komentar će biti u Izveštaju.<br>Обнаружены повышенные потери. Комментарии будут представлены в Отчёте. |
| FOC  |  |   |   |
| 5  | Provera stanja i označavanja kablovskih rezervi koje su razmeštene na objektu.<br>Проверка состояния и маркировки кабельных резерв, размещенных на объектах.   | Da                                      |   |
| 6  | Pregled i ažuriranje (po potrebi) oznaka na kablovima.<br>Проверка и обновление (при необходимости) обозначений на кабелях.  | Da                                      |   |
| 7  | Pregled i ažuriranje (po potrebi) dokumentacije.<br>Рассмотрение и обновление (при необходимости) документации.  | Da                                      |   |
| WAN-CAB-002 ormar / шкаф                       |  |   |   |
| 8  | Spoljašnji pregled ormara i provera odsustva mehaničkih oštećenja /<br>Внешний осмотр шкафа на предмет отсутствия механических   | Da                                      |   |

|  |   |  |  |    |                |   |
|--|---|--|--|----|----------------|---|
|  | Investitor / Заказчик:<br>GASTRANS d.o.o., Novi Sad   |  | Deo projekta:<br>Часть проекта:  |    | LP             |  |
|  | Lokacija: Srbija<br>Локация: Сербия   |  | Objekat:<br>Объект:  |    | GMS 01         |   |
|  | Projekat / Проект:<br>"Magistralni gasovod (interkonektor) granica Bugarske - granica Madjarske" - Održavanje |  | Broj dokumenta / Номер документа:<br>CT-CL-B-LP-GMS01-I.7.5-00-1G-20250804 |    |                |   |
|  | Naziv dokumenta: KONTROLNI LIST<br>Имя документа: ЧЕК-ЛИСТ  |  | Rev.:<br>Реб.:   | 00 | Str.:<br>Стр.: |   |

| №.             | PROVERLJIVI PARAMETRI /<br>ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ   | REZULTAT/<br>РЕЗУЛЬТАТ<br>Da / Ne / N/A | NAPOMENE/<br>ПРИМЕЧАНИЯ |
|----------------|--|---|-------------------------|
|                | повреждений  |   |                         |
| 9              | Provera brava na vratima ormara /<br>Проверка дверных замков шкафа   | Da                                      |                         |
| 10             | Provera kvaliteta obeleživača i ažuriranje natpisa (po potrebi) /<br>Проверка качества маркировки и обновление надписей (при необходимости)        | Da                                      |                         |
| 11             | Kontrolno merenje vlakna 12, kabla koji spaja WAN-CAB-002 i WAN-CAB /<br>Контрольный замер волокна 12, соединительный кабель WAN-CAB-002 и WAN-CAB | Da                                      |                         |
| Trasa / трасса |  |   |                         |
| 12             | Obnavljanje prijavljenih izvađenih markacionih betonskih stubića /<br>Восстановление заявленных извлеченных маркировочных бетонных столбиков       | Ne                                      | Nije bilo prijave.      |


**Napomena / Примечание:**

Rezultati merenja (tačka 4) se predaju u elektronskom obliku. /  
Результаты замеров (пункт 4) предоставляются в электронном виде.

Tačke 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 podrazumevaju i otklanjanje manjih uočenih neispravnosti ili oštećenja. /  
Пункты 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 также подразумевают устранение незначительных дефектов.

Sva važna zapazanja i uočena odstupanja treba da budu deo Izveštaja. /  
Все важные наблюдения и обнаруженные отклонения должны быть включены в Отчёт.

Komentari se nalaze u Izveštaju o održavanju. /  
Комментарии можно найти в отчете о техническом обслуживании.

| Naručilac / Заказчик |  | Izvođač / Подрядчик |   |
|----------------------|--|---------------------|---|
| Ime i prezime:       |  | Ime i prezime:      | Marko Miletich  |
| Potpis:              |  | Potpis:             |  |
| Datum:               |  | Datum:              | 04.08.2025  |