



Investitor / Заказчик:	Deo projekta:	LP		
GASTRANS d.o.o., Novi Sad	Часть проекта:	LP		
Lokacija: Srbija	Objekat:	BVS-6		
Локация: Сербия	Объект:	DV3-0		
Projekat / Проект: "Magistralni gasovod (interkonektor)	Broj dokumenta / Номер документа:			
granica Bugarske - granica Madjarske" - Održavanje	CT-DR-B-LP-BVS6-I.7.4-00-1G-20250822			22
Naziv dokumenta: IZVEŠTAJ PO IZVEDENIM RADOVIMA Имя документа:	Rev.: 00 Str.: 1 /		1/3	
ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ				

GASTRANS	
----------	--

### IZVEŠTAJ PO IZVEDENIM RADOVIMA / **ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ**

OPIS USLUGE /

 ${\tt PCCTV} \ ({\tt Process-CCTVS} is tem \ procesnog \ video-nadzora \ (softversko-hardverski \ sistem) \ na \ linijskom$ 

delu gasovoda /

ОПИСАНИЕ РАБОТ:

PCCTV (Process-CCTV/ Система промышленного телевидения (программно-технические средства)

на линейной части

Referentni dokument izvodjenja usluge održavanja /

Документ, на основании которого производилось техническое обслуживание:

Naziv documenta: **Название документа**:

Plan izvođenja Usluga i Radova u okviru Obavezujućeg obima za Avgust 2025 / План выполнения Услуг и Работ по Обязательному объему за август 2025 г.

## 1. Vrsta usluge i datumi po**č**etka i završetka usluge./


#### Вид обслуживания и даты начала и завершения обслуживания

Ро <b>č</b> etak rada Datum / <b>Дата</b>	Završetak rada Datum / <b>Дата</b>	Tip usluge / Вид обслуживания: Plansko/Neplansko, Remont (Operativna/Srednja/ Kompleksni) / Плановое/ Внеплановое, Ремонт (Оперативный/Средний/Сложный)
22.08.2025	22.08.2025	Plansko (redovno) održavanje /Плановое (регулярное) обслуживание

2. Broj ul	2. Broj uklju <b>č</b> enog osoblja / <b>Количество задействованного персонала</b>						
Red. broj	Red. broj Prezime i ime zaposlenog/ Zvanje/ Ime kompanije/						
№ п/п	Фамилия и имя сотрудника	Должность	Наименование компании				
2.01	Milić Aleksandar	Serviser	Smart Building Technologies d.o.o.				
2.02	Barabaš Stefan	Serviser	Smart Building Technologies d.o.o.				

3. Spisak	3. Spisak održavane opreme / Перечень обслуживаемого оборудования»				
Red. broj № п/п					
3.01	BVS6 (100-BVS6-PCCTV-PCAM-001)	Kamera sistema procesnog video nadzora / Камера системы видеонаблюдения за процессом			

4. Spisak	4. Spisak opreme za održavanje / Список оборудования по обслуживанию			
Red. broj № п/п				
4.01		Sitan ručni alat / Маленький ручной инструмент		
4.02		Personalni računar / Персональный компьютер		



5. Spisak	5. Spisak utrošenog potrošnog materijala / Список использованных материалов				
Red. broj № n/n	Opis / Наименование	Koli <b>č</b> ina <b>Кол-во</b>	JМ <b>ед</b> . <b>изм</b> .		
5.01	_	-	-		

Списон	6. Spisak dodatnih dokumenata relevantnih za uslugu održavanja Список документов использованных для проведения технического обслуживания			
Red. broj № п/п	Naziv / <b>пазвание</b>	Broj, ime dokumenta / Шифр, имя документа		
6.01	Projekat za izvođenje	17/19-01.1-PZI-5/2.		

7. Spisak	7. Spisak priloga / <b>Список приложений</b>				
Prilog br. № п/п	Naziv <b>Название</b>	Naziv datoteke / <b>Имя файла</b>			
7.01	Prilog 1 / Приложение 1 Kontrolni list Контролъный Лист	CT-CL-B-LP-BVS6-I.7.4-00-1G-20250822-00			
7.02	Prilog 2 / Приложение 2 Zapisnik o redovnom godišnjem pregledu sistema od 22.08.2025.godine / Отчет о регулярном ежегодном обзоре системы от 22 августа 2025 года	Zapisnik o redovnom godišnjem pregledu sistema			

# 8. OPŠTE / **ОБЩЕЕ** (komentari, zaključci, predlozi, ostalo / комментарии, выводы, предложения, прочее)

	8.1 IZVEDENI RADOVI / <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ</b>
Br. <b>№ п/п</b>	Tokom rada postignuto je slede <b>ć</b> e/ <b>В ходе проведения работ</b> , <b>выполнено следующее</b> :
1	Radovi su izvedeni u skladu sa ček-listom uz ovaj izveštaj / Работы выполнены в соответствии с чек-листом к данному отчету

Br. <b>№</b> п/п	8.2 IDENTIFIKOVANI PROBLEMI / ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  РАŽNJA! Tokom održavanja uočena problem ili je potreba za sledećim radovima:/  ВНИМАНИЕ! В ходе проведения технического обслуживания, выявлена проблема или необходимость в проведении следующих работ:	Približan datum / Примерная дата
1	Tokom izvođenja redovnog godišnjeg pregleda sistema utvrđeno je da je oštećen kabal koji povezuje LAN1 orman i kameru (na delu izvan kontejnera). Neophodna je zamena kabla. В ходе плановой ежегодной проверки системы было обнаружено повреждение кабеля, соединяющего шкаф LAN1 и камеру (снаружи контейнера). Кабель необходимо заменить. Napomena / Примечание:	PAŽNJA! <b>BHИМАНИЕ</b> !

CY	Investitor / Заказчик: GASTRANS d.o.o., Novi Sad	Deo projekta: Часть проекта:	LP			
COMITA	Lokacija: Srbija <b>Локация</b> : Сербия	Objekat: О <b>бъект</b> :	BVS-6			
TECHNICS	Projekat / Проект: "Magistralni gasovod (interkonektor)	Broj dokumenta /	Номер д	цокумента:		CASTDANS
	granica Bugarske - granica Madjarske" - Održavanje	CT-DR-B-LP-BVS6-	·1.7.4-00	)-1G-202508	22	GASTRANS /
SBT Smart Building Technologies	Naziv dokumenta: IZVEŠTAJ PO IZVEDENIM RADOVIMA Имя документа: ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ	Rev.: <b>Pe6</b> .:	00	Str.: Стр.:	3 / 3	

Br. <b>№ п/п</b>	8.2 IDENTIFIKOVANI PROBLEMI / ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  PAŽNJA! Tokom održavanja uočena problem ili je potreba za sledećim radovima:/  ВНИМАНИЕ! В ходе проведения технического обслуживания, выявлена проблема или необходимость в проведении следующих работ:	Približan datum / Примерная дата
	После принятия предложения компанией Gastrans будет определена дата	

# ZAKLJUČAK/**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**:

PCCTV (Process-CCTVSistem procesnog video-nadzora (softversko- hardverski sistem) je u funkcionalnom stanju.

PCCTV (Process-CCTV/ Система промышленного телевидения (программно-технические средства) находится в рабочем состоянии.

9. Potvrda o obavljenom radu / Подтверждение о проведенных работах				
Kompanija / <b>Фирма</b>	Ime i prezime predstavnika Имя и фамилия представителя	Potpis / <b>Подпись</b>	Datum pripreme izveštaja / <b>Дата оформления</b> <b>отчета</b>	
Podpodizvođać / Субподрядчик	Jelena Nikolić	Minolic'	22.08.2025.	
Izvođač / Подрядчик				