


PD_OF_Test3


[Drucken](#)

OF_4434_X6, 17.11.2020, 16:55:56

Crossplane Profile



Inplane Profile



Fehlerwerte:

Dosisfehler :3.60

Sym Fehler Trans:-13.42

Sym Fehler Long :0.13

Hom Fehler :-4.06