


PD_OF_Test3


[Drucken](#)

OF_4434_X6, 03.11.2020, 06:49:27

Crossplane Profile



Inplane Profile



Fehlerwerte:

Dosisfehler :0.34

Sym Fehler Trans:-0.19

Sym Fehler Long :0.08

Hom Fehler :1.89