

新北市政府違章建築拆除大隊 函

地 址：新北市板橋區中山路1段161號

聯絡電話：02-2960-3456

受文者：何冠亮

發文日期：中華民國 114 年 4 月 23 日

發文字號：新北拆認一字第 1143254864 號

速 別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附 件：無

主旨：貴君陳情新北市新莊區彥崧路1段189巷26號、28號大樓屋頂涉有違章建築一案，本大隊派員現場勘查結果，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴君 114 年 4 月 10 日郵局存證信函。

二、本大隊於 114 年 4 月 16 日派員至現場勘查，旨案 28 號 21 樓頂涉及違章建築部分，經勘查現場加蓋構造物與貴君所陳相符，本大隊已建檔列管在案，並依「新北市違章建築拆除優先次序表」規定辦理。

三、另所陳 26 號 19 樓頂涉及違章建築部分，經現場勘查，該處為蓄水使用之水池設施，惟查「水池」之情事非屬建築法所稱之建築物或雜項工作物，故無涉及違章建築，爰非屬本大隊業務權責認定範疇。

四、本案如有其他相關疑義，請逕洽本大隊承辦單位。

正本：何冠亮

副本：本大隊認定拆除一課

新北市政府違章建築拆除大隊

大 隊 長