

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 328

El día viernes 27 de setiembre de 2019, siendo las 10:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el Aula Ambiental, sita en Los Cerros s/n, a metros de calle Córdoba. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos: Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Pablo Nieto.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Leonardo Villalobos, Concejal en representación de la mayoría. Daniel Ribetti, concejal en representación de las minorías unificadas.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Infraestructura Urbana.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano Ambiental. Carla Livelli, concejal integrante de la unidad técnica. Arq. Nazareth Paz Margonari.

Visitantes: Concejal Carina Fernández, concejal Mariano Melana, Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental Ing. Gustavo García Setti. Coordinador del Aula Ambiental, Danilo Castelli. Arq. Pablo Lantieri. Ing. Rodrigo Martí.

Secretaria: Virginia Donato y Miriam Birchmeyer.

Orden del día:

- Consideración del Acta N° 327
- Presentación del Primer Informe de Avance del Estudio Geomorfológico.

El equipo técnico dirigido por el Geólogo Osvaldo Barbeito e integrado por Ana Laura Rydzewski, Guillermo Schwindt, Silvio Ambrosino, Mauro Lanfranco y David Moya, presenta el informe de avance del “ESTUDIO DEL MEDIO GEOLÓGICO, GEOMORFOLÓGICO Y BIÓTICO DE LOS TERRENOS A ANEXAR PARA LA AMPLIACIÓN DEL EJIDO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ”.

Comienzan con la evaluación del medio físico y biótico de la cuenca alta del Río Suquía, presentando los mapas geomorfológicos de las subcuencas. Se muestra un análisis regional del Valle de Punilla.

El primer objetivo fue evaluar las condiciones geológicas, geomorfológicas, flora, fauna y amenazas naturales a nivel de la cuenca hidrográfica, en la que se incluye el ejido de Villa Carlos Paz.

Se comentan las tareas realizadas de reconocimiento, definición y caracterización de:

- Subcuencas tributarias del embalse San Roque.
- Inundabilidad del Perímbalse según localidad – Mancha urbana actual y zona urbanizable.
- Materiales geológicos de superficie según su distribución y particularidades litológicas
- Fallas regionales con expresión morfogenética
- Definición de Ambientes Geomorfológicos: Procesos morfodinámicos, peligrosidad geomorfológica asociada y problemáticas ambientales de origen antrópico
- Neotectónica y sismicidad

Comentan que Villa Carlos Paz se encuentra en una zona sísmica y que la falla está activa. Se realiza una recopilación de la historia sísmica de la región. Recomiendan que se revise la normativa actual que determina y regula en la provincia las zonas sísmicas.

Debaten sobre los últimos incendios. Se comenta sobre la capacidad de recuperación del bosque en 20 años y la necesidad de mitigación de los impactos, la reforestación, etc.

Desde la Unidad Técnica del CPUA se solicita para la próxima presentación, un informe más específico del nuevo ejido, y se pide agregar la parte de comunidades vegetales a cargo de la bióloga Liliana Arguello; así como también el aspecto arqueológico y antropológico a cargo de Sebastián Pastor. Se plantea la posibilidad de volver reunirse para presentar ante la comisión plenaria del CPUA el aspecto biótico y arqueológico, a cargo de sus especialistas.

Siendo las 12:00 se da por finalizada la presentación.