



## IMSS UMAE #2

### ORDEN DE SERVICIO

#### INGENIERIA BIOMEDICA / CONSERVACION

DATOS DEL EQUIPO				No. ORDEN
EQUIPO:	Monitor			IB-37
MARCA:	Mindray	N. DE SERIE:	JASDO!2	FECHA:
MODELO:	Monitor	N. DE INVENTARIO:	1231	2023-10-11
SERVICIO:	Correctivo	UBICACION:	Sala de cirujia	Entrega:

DESCRIPCION DE LA FALLA	SERVICIO
REPORTADA: Un sensor esta fallando(Brazalette de PANI, sensor de SPO2, Sensores ECG, etc.)	Contrato local
ENCONTRADA: Sensor falla y no funciona como deberia el equipo	

ACTIVIDAD REALIZADA
Le cambie el sensor de oxigeno al monitor

REFACCIONES O CONSUMIBLES	
DESCRIPCION	CANTIDAD
Sensor de oxigeno de monitor mindray modelo Is2	

RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO
Agramon	Sala de cirujia
BIOMEDICA/CONSERVACION	