

# **2021** о4 декабря

### Ответственный

Иванов И.П

#### Основание

Данные спутниковых снимков

#### Площадь

35 KB.

## Зафиксирована детекция разлива нефтепродуктов Нефтепровод Заполярье - Пурпе - Самотлор

На основании спутниковых снимков на территории по координатам **Участок**: [67.75004, 80.005531]

Репутация: защита репутации Компании СПД Н.В. посредством:

- оперативного реагирования с привлечением всех необходимых ресурсов и квалифицированного персонала;
- регулярной проверки организации операций по реагированию и процедур реагирования;
- информирования населения (персонала Компании СПД Н.В,, их близких родственников, представителей органов государственной власти, общественности и средств

массовой информации);

- желанию помочь и честного поведения;
- восстановлению качества окружающей среды до уровня, наблюдавшегося до разлива;
- справедливого рассмотрения жалоб и требований о компенсациях;