

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №

№ задания

149599

28

дата

11

месяц

2019

год

№ инцидента

149599

Подрядчик

2-Ремонт

Время прибытия на объект

00

час

00

мин

Время, затраченное на работу

00

час

00

мин

№ объекта

000000

Адрес объекта

Барклай 24

Тип вызова:

плановое ТО

00

ремонт

X

Дом

000

Корпус

00

Строение

00

№ заявки/причина вызова	Тип/марка оборудования	Причина неисправности	Инвентарный номер
Инженерия Измерительные приборы Счетчик тепла		Отсутствие индикации на электронном табло теплосчётчика. testdescriptiontest	000008

№ в тарификаторе	Перечень проведенных работ	Ед.изм.	Кол-во

№ в тарификаторе	Затраченные материалы и запчасти	Ед.изм.	Кол-во

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

Работу принял:

Примечание: (ФИО/должность)

Претензии к выполненным работам
да ☐ нет ☐

Подпись

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ

Оборудование на гарантии: да ☐ нет ☐ Гарантийный ремонт: да ☐ нет ☐