

تقرير سجلات الورشة

المركبة: 3206- ب س ن

17:17 2025-06-09

معلومات المركبة	
رقم اللوحة:	3206- ب س ن
الماركة:	نیسان
الموديل:	ارفان
السنة:	2021

سجلات الورشة

سبب الدخول	تاريخ الدخول	تاريخ الخروج	حالة الإصلاح	التكلفة (ريال)	اسم الورشة	الفني المسؤول
صيانة شاملة	2024-03-05	غير محدد	قيد التنفيذ	800,00	غير محدد	غير محدد

إحصائيات التقرير

إجمالي عدد السجلات:

1

إجمالي التكلفة (ريال):

800,00

إجمالي أيام الورشة:

0

© 2025 جميع الحقوق محفوظة - نظام نُظم