

ODATA · QR03

Sistema de interconexión

Proyecto: Colo 2B

F-QA-01 · Rev. 0

Registro de Inspección

CALIDAD — resultado de un punto de inspección (pass/fail/condicional). Es independiente del avance físico: un fail NO reduce el avance oficial acreditado.

QR_IMAGE (F0)

deep link:
form +
Record_GUID +
BusinessKey

FORM CODE F-QA-01	REVISION 0	EFFECTIVE DATE 2026-09-28	RECORD / BUSINESSKEY INS-000231	RECORD_GUID b4d9f0a2-1c77-4e58-9a31-6e2f0c5d7a10	PAGE 1 of 1	CONTROLLED RECORD STATUS: FINAL
----------------------	---------------	------------------------------	------------------------------------	---	----------------	------------------------------------

1 · Contexto (precargado por F0 — no escribir)

Proyecto	Colo 2B	AWP / Disciplina	IWP-EL-024 · EL — Eléctrico
ITP	ITP-EL-07 · Instalación de charola	Punto de inspección	Soportería y separación de charola
Línea / elemento	EL-00452 · Cable Tray	Criterio de aceptación	Soportes ≤ 1.5 m; separación por criterio NEC

2 · Resultado de la inspección (a llenar por el inspector)

FECHA
2026-09-27
dd / mm / aaaa

INSPECTOR
J. Domínguez — Inspector QA
nombre y cargo

☐ PASS ☒ FAIL ☐ CONDICIONAL

OBSERVACIONES / REFERENCIA NORMATIVA

Soportería del tramo norte a 1.9 m (criterio ≤ 1.5 m); fuera de tolerancia. Se levanta NCR.

Un FAIL o CONDICIONAL puede generar NCR (F-QA-02) o punch. NO modifica la cantidad oficial acreditada (Quality ≠ Physical Progress).

3 · Evidencia

☒ Fotos (n° 6) ☐ Reporte de laboratorio ☐ Otro: _____

Evidencia por F-Upload → od_document (record_type=Inspection, record_guid). Inmutable al firmar.

4 · Firma

Inspeccionó — Calidad			Testigo (opcional)		
Nombre y cargo	Firma	Fecha	Nombre	Firma	Fecha