

ODATA · QR03

Sistema de interconexión

Proyecto: Colo 2B

F-QA-02 · Rev. 0

Reporte de No Conformidad (NCR)

CALIDAD — no conformidad, disposición y cierre. Independiente del avance físico: un NCR abierto se muestra como excepción; NO reduce el avance oficial (política de bloqueo = decisión de negocio).

QR_IMAGE (F0)

deep link:
form +
Record_GUID +
BusinessKey

FORM CODE F-QA-02	REVISION 0	EFFECTIVE DATE 2026-09-28	RECORD / BUSINESSKEY NCR-000045	RECORD_GUID e7c2a9b4-5d31-4f80-8a12-3b9d6f0c4e21	PAGE 1 of 1	CONTROLLED RECORD STATUS: OPEN
----------------------	---------------	------------------------------	------------------------------------	---	----------------	-----------------------------------

1 · Contexto (precargado por F0)

Proyecto	Colo 2B	AWP / Disciplina	IWP-EL-024 · EL — Eléctrico
Línea / elemento	EL-00452 · Cable Tray (tramo norte)	Punto de inspección (origen)	INS-000231 · ITP-EL-07 (FAIL)

2 · No conformidad (a llenar por Calidad)

DESCRIPCIÓN DE LO QUE NO CUMPLIÓ

Separación de soportería del tramo norte fuera de tolerancia: soportes a 1.9 m contra criterio ≤ 1.5 m.

Disposición

☐ Usar como está ☒ Retrabajo ☐ Reparar ☐ Rechazar

3 · Causa raíz y acción correctiva

CAUSA RAÍZ

Soportes colocados sin verificar plantilla de separación.

ACCIÓN CORRECTIVA

Reubicar soportes a ≤ 1.5 m y reinspeccionar (nuevo F-QA-01).

4 · Estado y verificación de cierre

☒ Open ☐ In-progress ☐ Closed

VERIFICACIÓN DE CIERRE (EVIDENCIA)

5 · Firmas

Levantó — Calidad			Verificó cierre — Calidad		
Nombre y cargo	Firma	Fecha	Nombre	Firma	Fecha