



ARQ - EST - Conflicto1



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.689	3.627	2.313
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	-	311609	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Muro básico	
Tipo	Sólido	Muros: Muro básico: Muro Estructural - 120mm	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	A-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.043		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto2



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	2.706	-2.543	2.340
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	312023	311738	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Muro básico	
Tipo	Sólido	Muros: Muro básico: Muro Estructural - 120mm	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	D.1-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.040		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto3



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	1.026	-2.583	-0.005
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	311973	311845	
Nombre	0. Marmolina Texturizada	Muro básico	
Tipo	Sólido	Muros: Muro básico: Muro Estructural - 120mm	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	C-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.040		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto4



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	0.906	-3.553	0.496
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	325618	311970	
Nombre	Cerezo	Muro básico	
Tipo	Sólido	Muros: Muro básico: Muro Estructural - 120mm	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	C-6.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.040		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto5



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	0.906	-5.543	2.099
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	311913	311970	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Muro básico	
Tipo	Sólido	Muros: Muro básico: Muro Estructural - 120mm	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	C-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.040		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto6



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	2.666	3.627	0.579
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	312129	311609	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Muro básico	
Tipo	Sólido	Muros: Muro básico: Muro Estructural - 120mm	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	D.1-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.040		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto7



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.754	-5.543	0.062
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	311913	312302	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Muro básico	
Tipo	Sólido	Muros: Muro básico: Muro Estructural - 120mm	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	A-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.040		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto8



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	2.762	-2.543	2.302
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	312023	417282	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 12	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	D.1-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.023		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto9



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	0.959	-5.543	2.304
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	311913	420308	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 12	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	C-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.022		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto10



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	2.790	-2.543	0.913
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	312023	472791	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 12	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	D.1-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.021		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto11



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	1.026	-2.638	2.304
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	311973	411233	
Nombre	0. Marmolina Texturizada	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 12	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	C-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.020		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto12



Información de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.818	1.477	2.185
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	312942	464682	
Nombre	0. Pintura Latex Blanco	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	A-2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.019		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto13



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	1.026	-2.628	2.229
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	311973	476498	
Nombre	0. Marmolina Texturizada	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 12	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	C-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.019		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto14



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	2.666	3.679	2.305
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	312129	401934	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 10	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	D.1-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.018		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto15



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.689	3.690	2.111
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	-	453734	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	A-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.017		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto16



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.689	3.685	0.433
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	-	453735	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	A-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.017		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto17



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	2.666	3.687	0.640
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	312129	460941	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 12	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	D.1-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.017		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto18



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.714	-1.522	0.010
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	409824	536254	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Canal Normal - 61x20x0.5	
Tipo	Sólido	Armazón estructural	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	A-5 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.017		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto19



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	2.666	3.691	2.058
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	312129	396099	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 12	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	D.1-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.016		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto20



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	1.026	-2.641	2.237
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	311973	400289	
Nombre	0. Marmolina Texturizada	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	C-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.015		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto21



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	1.026	-2.641	0.806
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	311973	473952	
Nombre	0. Marmolina Texturizada	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 10	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	C-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.015		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto22



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	0.967	-3.553	0.947
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	325618	481581	
Nombre	Cerezo	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	C-6.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.015		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto23



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	1.026	-2.628	1.681
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	311973	473746	
Nombre	0. Marmolina Texturizada	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	C-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.015		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto24



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.689	3.690	2.049
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	-	396099	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 12	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	A-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.014		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto25



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.793	1.477	2.302
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	312942	428123	
Nombre	0. Pintura Latex Blanco	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 10	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	A-2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.014		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto26



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.816	1.477	0.604
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	312942	464683	
Nombre	0. Pintura Latex Blanco	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	A-2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.013		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto27



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-0.352	-2.313	2.340
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	331107	318182	
Nombre	Tramo(interno)	Losa de cimentación	
Tipo	Huellas/Contraheallas	Cimentación estructural: Losa d cimentación: Losa Segundo Piso	
Nivel	<Sin nivel>	Nivel 2	
Ejes	A.3-5.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.013		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto28



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-0.352	-2.313	2.340
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	328646	318182	
Nombre	Huella 50 mm Contrahuella 13 mm	Losa de cimentación	
Tipo	Tramos: Tramo no monolítico: Huella 50 mm Contrahuella 13 mm	Cimentación estructural: Losa de cimentación: Losa Segundo Piso	
Nivel	Nivel 1	Nivel 2	
Ejes	A.3-5.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.013		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto29



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	0.968	-5.543	0.954
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	311913	481581	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	C-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.013		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto30



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	2.666	3.690	0.624
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	312129	458349	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	D.1-1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto31



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-0.804	1.421	0.457
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	313466	469555	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	B-2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto32



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	2.769	-2.543	1.816
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	312023	471135	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	D.1-6 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.012		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto33



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	0.984	-5.543	0.340
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	311913	480687	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	C-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.011		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto34



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	1.026	-2.647	2.055
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	311973	410831	
Nombre	0. Marmolina Texturizada	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 10	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	C-6.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.011		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto35



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.689	3.699	0.017
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	-	460572	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	A-1.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto36



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-0.814	-1.583	-0.004
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	313198	536254	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Canal Normal - 61x20x0.5	
Tipo	Sólido	Armazón estructural	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	B-5 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto37



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	2.666	0.017	-0.009
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	312129	537802	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Canal Normal - 61x20x0.5	
Tipo	Sólido	Armazón estructural	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	D.1-4 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto38



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-1.364	2.747	-0.004
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	313799	538573	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Canal Normal - 61x20x0.5	
Tipo	Sólido	Armazón estructural	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	A.1-1.a : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto39



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.714	-1.583	0.010
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	312413	536254	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Canal Normal - 61x20x0.5	
Tipo	Sólido	Armazón estructural	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	A-5 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto40



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-0.804	1.477	0.061
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	313466	312441	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Muro básico	
Tipo	Sólido	Muros: Muro básico: Muro Estructural - 120mm	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	B-2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto41



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.817	-5.543	0.039
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	311913	464984	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	A-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto42



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.812	1.477	1.976
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	312942	470773	
Nombre	0. Pintura Latex Blanco	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	A-2 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto43



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.818	-5.543	2.082
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	311913	469290	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	A-7 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto44



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	1.026	-2.645	0.162
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	311973	474079	
Nombre	0. Marmolina Texturizada	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	C-6.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.009		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto45



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	0.096	0.087	0.215
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	314022	537475	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Montante Normal Perf - 60x38x0.5	
Tipo	Sólido	Armazón estructural	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	B.1-4 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.009		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto46



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	0.096	0.087	0.010
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	314022	537465	
Nombre	0. Revestimiento interior yeso c	Canal Normal - 61x20x0.5	
Tipo	Sólido	Armazón estructural	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	B.1-4 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.008		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto47



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	0.921	-3.503	-0.009
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	690688	311970	
Nombre	0. Adhesivo Ceramica	Muro básico	
Tipo	Sólido	Muros: Muro básico: Muro Estructural - 120mm	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	C-6.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.007		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto48



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	0.926	-3.503	-0.004
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	690696	311970	
Nombre	0. Adhesivo Ceramica	Muro básico	
Tipo	Sólido	Muros: Muro básico: Muro Estructural - 120mm	
Nivel	Nivel 1	Nivel 1	
Ejes	C-6.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.007		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto49



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	0.955	-3.547	2.015
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	325618	420538	
Nombre	Cerezo	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 10	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	C-6.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.007		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto50



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	0.955	-3.548	-0.010
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	690696	420538	
Nombre	0. Adhesivo Ceramica	Barra de armadura	
Tipo	Sólido	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 10	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	C-6.1 : Nivel Terreno		
Distancia Interferencia	-0.007		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto51



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-0.352	-2.308	2.358
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	331107	430431	
Nombre	Tramo(interno)	Barra de armadura	
Tipo	Huellas/Contraheullas	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	<Sin nivel>	<Sin nivel>	
Ejes	A.3-5.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto52



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-0.352	-2.308	2.358
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	328646	430431	
Nombre	Huella 50 mm Contrahuella 13 mm	Barra de armadura	
Tipo	Tramos: Tramo no monolítico: Huella 50 mm Contrahuella 13 mm	Armadura estructural: Barra de armadura: PHI 8	
Nivel	Nivel 1	<Sin nivel>	
Ejes	A.3-5.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto53



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.714	-2.316	2.359
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	525041	430431	
Nombre	Muro básico	Barra de armadura	
Tipo	Muros: Muro básico: Yeso Carto ST 10mm	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 2	<Sin nivel>	
Ejes	A-5.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.003		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto54



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.714	-2.321	2.408
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	525041	446003	
Nombre	Muro básico	Barra de armadura	
Tipo	Muros: Muro básico: Yeso Carto ST 10mm	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 12	
Nivel	Nivel 2	<Sin nivel>	
Ejes	A-5.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.003		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto55



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Aprobado	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.714	-1.590	2.365
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	524732	318182	
Nombre	Muro básico	Losa de cimentación	
Tipo	Muros: Muro básico: Yeso Carto ST 10mm	Cimentación estructural: Losa d cimentación: Losa Segundo Piso	
Nivel	Nivel 2	Nivel 2	
Ejes	A-5 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.003		
Notas:			


ARQ - EST - Conflicto56



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-1.889	-2.313	2.362
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	525041	447383	
Nombre	Muro básico	Barra de armadura	
Tipo	Muros: Muro básico: Yeso Carto ST 10mm	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8	
Nivel	Nivel 2	<Sin nivel>	
Ejes	A.1.1-5.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.002		
Notas:			

ARQ - EST - Conflicto57



Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Nuevo	Fecha	17/8/2020
Ubicación	X	Y	Z
	-2.618	-2.323	2.364
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	525041	435445	
Nombre	Muro básico	Barra de armadura	
Tipo	Muros: Muro básico: Yeso Carto ST 10mm	Armadura estructural: Barra de a madura: PHI 8 Estribo PHI 10	
Nivel	Nivel 2	<Sin nivel>	
Ejes	A-5.1 : Nivel 1		
Distancia Interferencia	-0.001		
Notas:			