

Bon de sortie de réparation de véhicule

Date : 22/01/2023 à 19:44:02

Nom du garage : GarGlass
Adresse : Andavamamba
Téléphone : +261 34 34 343 34
Email : ps@garglass.com

Nom du client : John Doe
Téléphone : +1 555 555 5555
Email : johndoe@example.com

Marque et modèle : Ford Raptor
Numéro d'immatriculation : 4554 TAB

Réparations effectuées :

- Remplacement des plaquettes de frein
- Vidange d'huile
- Réparation de la fuite d'huile

Prix total : \$ 500

Remarques :

- Les pièces de rechange utilisées sont garanties 6 mois.
- La garantie de la réparation est valable 3 mois.