## Bon de sortie de réparation de véhicule

Date: 23/01/2023 à 18:39:22

Nom du garage : GarGlass Adresse : Andavamamba Téléphone : +261 34 34 343 34 Email : ps@garglass.com

Nom du client : John Doe Téléphone : +1 555 555 5555 Email : johndoe@example.com

## Réparations effectuées :

- Remplacement des plaquettes de frein
- Vidange d'huile
- Réparation de la fuite d'huile

Prix total: \$500

## Remarques:

- Les pièces de rechange utilisées sont garanties 6 mois.
- La garantie de la réparation est valable 3 mois.