

Bon de sortie de réparation de véhicule

Date : 24/01/2023 à 18:50:01

Nom du garage : GarGlass
Adresse : Andavamamba
Téléphone : +261 34 34 343 34
Email : ps@garglass.com

Nom du client : John Doe
Téléphone : +1 555 555 5555
Email : johndoe@example.com

Marque et modèle : Peugeot 106
Numéro d'immatriculation : 6656 TBL

Réparations effectuées :

- Remplacement des plaquettes de frein
- Vidange d'huile
- Réparation de la fuite d'huile

Prix total : \$ 500

Remarques :

- Les pièces de rechange utilisées sont garanties 6 mois.
- La garantie de la réparation est valable 3 mois.