

Bon de sortie : Citroen Saxo

Date : 26/01/2023 à 15:21:15

Nom du garage : GarGlass
Adresse : Andavamamba
Téléphone : +261 34 34 343 34
Email : ps@garglass.com

Nom du client : testkoa
Adresse : adresse
Email : test@gmail.com

Marque et modèle : Citroen Saxo
Numéro d'immatriculation : 5555 TBB

Réparations effectuées :
- Remplacement des plaquettes de frein
- Vidange d'huile
- Réparation de la fuite d'huile

Prix total : \$ 500

Remarques :
- Les pièces de rechange utilisées sont garanties 6 mois.
- La garantie de la réparation est valable 3 mois.