

# Bon de sortie : Citroen Saxo

Date : 28/01/2023 à 03:12:44

Nom du garage : GarGlass  
Adresse : Andavamamba  
Téléphone : +261 34 34 343 34  
Email : ps@garglass.com

Nom du client : testkoa  
Adresse : adresse  
Email : test@gmail.com

Marque et modèle : Citroen Saxo  
Numéro d'immatriculation : 5555 TBB

Réparations effectuées :  
- Remplacement des plaquettes de frein  
- Vidange d'huile  
- Réparation de la fuite d'huile

Prix total : \$ 500

Remarques :  
- Les pièces de rechange utilisées sont garanties 6 mois.  
- La garantie de la réparation est valable 3 mois.