LAUDO TÉCNICO DE EQUIPAMENTO

116 - Armazém Mateus, Pedrinhas, São Luís - MA
cd116.suporteti@grupomateus.com.br

Data: 10/10/2025
Técnico: Elivandro Azevedo
Suporte Operacional de TI

Dados do Solicitante

Nome	Matrícula
THALISON RUAN NUNES CAMPOS	29294

Setor	Cargo
SUPORTE OPERACIONAL DE TI	OPERADOR DE SISTEMA

E-mail	Contato
thalison.campos@grupomateus.com.br	(98) 98539-8373

Dados do Equipamento

Tipo de Equipamento	Fabricante
IMPRESSORA GÔNDOLA	ARGOX

Modelo	Número de Série
OS-214	

Patrimônio	Tipo de Serviço
063822	MANUTENÇÃO

Bloco	Setor
SECOS	CIDADE 3

Descrição do Problema/Solicitação

O equipamento deixou de funcionar após a queda de um pallet sobre ele.

Ações Realizadas

Analise Técnica realizada no dia 09/10/2025

Laudo Técnico

Devido ao incidente ocorrido, o equipamento apresentou danos em componentes essenciais, incluindo a cabeça de impressão e o tracionador do ribbon (fita TTR). Também foram constatados danos estruturais, como a quebra da tampa superior e de pinos de suporte do bloco interno, comprometendo a integridade e o funcionamento geral do equipamento.

Recomendações:

Devido à quantidade de danos sofridos, a manutenção do equipamento torna-se inviável, pois a substituição das peças danificadas não é financeiramente vantajosa. Sendo assim, recomendo a **substituição integral do equipamento**.



Foto do equipamento



Pino da tampa superior quebrado



Patrimônio

Assinatura do Técnico Responsável