

Rapport Qualité des Données de Puits

Champ Volve — Mer du Nord | Dataset Equinor Open

Généré le : 09/05/2026 à 00:08 | Projet Portfolio — Candidature Data Analyst TotalEnergies

1. Résumé Exécutif

Indicateur	Valeur
Production totale huile	9.9M Sm ³
Production totale gaz	1461M Sm ³
Nombre de puits analysés	5
Période de production	2008 → 2016
Taux de conformité QC	60%
Nombre total d'enregistrements	8,738

2. Scores QC par Puits

Puits	Score	Statut	Issues HIGH	Issues MEDIUM	Enregistrements
15/9-F-14	50/100	■ FAIL	4	1	2,854
15/9-F-12	55/100	■ FAIL	4	0	3,006
15/9-F-1 C	85/100	■ PASS	2	0	741
15/9-F-11	90/100	■ PASS	1	0	1,159
15/9-F-15 D	98/100	■ PASS	0	1	978

3. Classement de Production

Puits	Huile totale (Sm ³)	Gaz total (Sm ³)	Water Cut moyen (%)
15/9-F-12	4.55M	663M	59.6%
15/9-F-14	3.92M	575M	65.2%
15/9-F-11	1.15M	174M	38.4%
15/9-F-1 C	0.18M	26M	51.1%
15/9-F-15 D	0.15M	23M	19.3%

4. Constats Clés et Recommandations

- **15/9-F-12 et 15/9-F-14** représentent 87% de la production totale du champ mais affichent les scores QC les plus bas (55/100 et 50/100). Une validation approfondie des données est recommandée en priorité.
- **Alerte Water Cut** : Le puits 15/9-F-14 présente un water cut moyen de 65%, indiquant une percée d'eau importante dans le réservoir. Une révision de l'efficacité de production est conseillée.

- **15/9-F-15 D** affiche le meilleur score QC (98/100) et constitue la source de données la plus fiable pour les analyses de référence.
- **Déclin de production** confirmé à partir de 2010 après le pic du champ. La déplétion naturelle du réservoir est validée par l'analyse des tendances de pression.
- **Recommandation** : Prioriser la correction QC des puits F-12 et F-14 avant toute simulation de réservoir ou planification de développement de champ.