

Reporte de Mantenimiento

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-726-AXD | Equipo: Inversor

1. Información General del Equipo

Campo	Valor
Marca	SMA
Modelo	Mod-0392DQ
Número de serie	SN0029774076
Código interno	EQ-726-AXD
Ubicación	Sótano - Cuarto eléctrico
Año de fabricación	2015
Estado del equipo	En buenas condiciones

2. Historial de Mantenimientos

No.	Fecha	Tipo de mantenimiento	Estado
1	01/09/2024	Preventivo	Fallo
2	28/02/2025	Preventivo	Completado
3	27/08/2025	Emergencia	Completado
4	23/02/2026	Correctivo	Actual

3. Actividades Realizadas

Actividad	Resultado
Limpieza interna	Correcto
Limpieza de ventiladores	Correcto
Revisión de conexiones AC	Correcto
Revisión de conexiones DC	Correcto
Verificación de alarmas	Correcto
Medición de voltajes	Correcto
Prueba de operación	Correcto

4. Cálculos y Mediciones Realizadas

Parámetro	Valor
Voltaje DC	54.2 V
Corriente DC	5.44 A
Voltaje AC	110.4 V
Corriente AC	26.17 A
Frecuencia	60.2 Hz

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-726-AXD | Equipo: Inversor

Potencia de salida	1.95 kW
Eficiencia	93.7 %
Temperatura interna	39.9 °C

5. DIAGNÓSTICO TÉCNICO

La revisión técnica confirma que el equipo opera de manera estable. Se recomienda continuar con el programa de mantenimiento preventivo para mantener su desempeño.

6. RECOMENDACIONES

- Mantener libres las ventilaciones.
- Monitorear registros de alarmas.
- Verificar el funcionamiento de ventiladores periódicamente.
- Revisar conexiones DC cada seis meses.

7. RESPONSABLE

Responsable
Dulce Mercader-Montenegro