



DEMO REPORT

ID: DEMO-INSPECTION-001

Laudo de Vistoria

Sample Inspection - Portfolio Demonstration

CÓDIGO

DEMO-001

TIPO

Entrada

ENDEREÇO

Sample Property - São Paulo, Brazil

PROPRIETÁRIO

SAMPLE PROPERTY OWNER

INQUILINO/COMPRADOR

SAMPLE TENANT

9

AMBIENTES

114

ITENS

31

PROBLEMAS

86%

SCORE



Ausência de acabamento/material no batente e guarnição da porta do Acesso Principal.



Manchas, bolhas e áreas ocas ao toque na pintura das paredes externas do Acesso Principal.



Pedaço da moldura de alumínio solto/faltando na janela de vidro temperado do Acesso Principal.



Ausência de chave da porta do Quarto 1.



Mancha de infiltração no teto do Quarto 1.



Trincados/costuras em uma das paredes do Quarto 1.



Riscos, trincados e quebrados no piso de cerâmica do Quarto 1.



Focos de mofo e sujidades nas paredes da cozinha, especialmente na parte inferior.



Bancada de mármore da pia não fixada, representando risco de queda/quebra.



Avárias e material improvisado (fita) na parte inferior da divisória/porta para a área externa.



Oxidação nas corrediças do porta-temperos e na torneira.



Furos não vedados no fundo do gabinete.



Energia desligada, impossibilitando o teste de luminárias e tomadas.



Sifão do tanque desconectado e vazando, necessitando substituição imediata.



Vazamento na torneira do tanque na conexão com o sifão, requerendo reparo.



Ralo da Área Externa de Serviço e Lazer inoperante, com potencial para acúmulo de água.



Batente da porta de vidro para a cozinha danificado, com buracos e descascados, comprometendo a vedação e estética.



Paredes da Área Externa de Serviço e Lazer com descascados, bolhas e manchas, indicando problemas de umidade e/ou deterioração da pintura.



Calha com acúmulo de folhas, podendo causar entupimentos e transbordamentos em caso de chuva.



Maçaneta da porta do Quarto 2 com desgaste, descoloração e resíduos aderidos.



Ausência de parafusos na dobradiça superior da porta do Quarto 2.



Descolamento na porção inferior da folha da porta do Quarto 2, com frestas.



Perfuração na parede do Quarto 2, adjacente à porta.



Manchas de umidade e descascamento da pintura nas paredes do Quarto 2, concentradas na porção inferior e nos cantos.



Trava da janela de blindex do Quarto 2 requer maior esforço para o fechamento e apresenta leve desalinhamento.

Porta de Acesso

Vidro temperado fosco · Transparente fosco

BOM

Porta de vidro temperado fosco com puxador vertical preto (lado interno) e prateado (lado externo). Possui texto 'Felicidade Amor' na parte superior (invertido do lado interno).

Puxador da Porta

Metal · Preto/Prateado

BOM

Puxador vertical de metal, preto (lado interno) e prateado (lado externo), em bom estado de conservação.

Fechadura da Porta

Metal · Preto/Prateado

REGULAR

Fechadura com chave, preta (lado interno) e prateada (lado externo), apresenta acúmulo de sujeira e desgaste na pintura/acabamento.

Piso

Cerâmica · Branco/cinza claro

REGULAR

Piso de cerâmica em tons de branco e cinza claro, com rejunte em bom estado na área interna. Na área externa, apresenta sujidades e algumas manchas, com rejunte acompanhando o rodapé.

Batente da Porta

Madeira pintada · Branco

RUIM

Batente da porta de madeira pintada de branco, apresenta ausência de acabamento/material na parte inferior, necessitando de reparo ou substituição.

Guarnição da Porta

Madeira pintada · Branco

RUIM

Guarnição da porta de madeira pintada de branco, apresenta ausência de acabamento/material na parte inferior, necessitando de reparo ou substituição.

Paredes Externas

Textura · Marrom/terracota

RUIM

Paredes externas com textura na cor marrom/terracota. Apresentam um pedaço de fita adesiva branca na parte superior próximo à porta, manchas e bolhas na pintura em diversos pontos, especialmente na parte inferior. A parede está oca ao toque em algumas áreas, indicando descolamento do reboco ou pintura.

Luminária Externa

Plafon simples · Branco

BOM

Luminária de teto tipo plafon simples na parede, em bom estado. Não foi possível testar o funcionamento devido à energia estar desligada.

Teto/Telhado Externo

Madeira · Marrom avermelhado

BOM

Teto com estrutura de madeira aparente, em bom estado de conservação.

Caixa de Disjuntores

Metal/Plástico · Branco

BOM

Caixa de disjuntores na parede, em bom estado.

Janela com Venezianas

Alumínio com venezianas · Branca

BOM

Janela de alumínio branca com venezianas deslizantes, em bom estado de conservação.

Janela de Vidro Temperado

Vidro temperado · Transparente

RUIM

Janela de vidro temperado com moldura de alumínio branca. Apresenta um pedaço da moldura de alumínio solto/faltando na lateral, e o local onde havia um mecanismo de acionamento (manivela) removido, necessitando de limpeza e reparo.

Porta

Madeira · Marrom

BOM

Porta de madeira com pintura e verniz em bom estado de conservação. Ausência de chave correspondente.

Maçaneta da Porta (lado externo)

Alumínio · Prata

BOM

Maçaneta em bom estado e funcional, com abertura e fechamento normais.

Dobradiças da Porta (lado externo)

Metal · Dourado

BOM

Dobradiças em bom estado de conservação.

Batente e Guarnição da Porta (lado externo)

Madeira · Marrom

BOM

Batente e guarnição em bom estado de conservação.

Mecanismo da Fechadura da Porta (lado externo)

Metal · Bronze

BOM

Mecanismo da fechadura em bom estado de conservação.

Maçaneta da Porta (lado interno)

Alumínio · Prata

BOM

Maçaneta em bom estado e funcional, com abertura e fechamento normais.

Dobradiças da Porta (lado interno)

Metal · Dourado

BOM

Dobradiças em bom estado de conservação.

Gancho de Porta

Madeira e Metal · Marrom e Prata

BOM

Gancho fixado na porta, funcional.

Parede (atrás da porta)

Pintura · Bege claro

REGULAR

Apresenta marcas de impacto.

Parede (com tomada)

Pintura · Bege claro

REGULAR

Apresenta manchas pontuais.

Tomada

Padrão Brasileiro · Branco

BOM

Tomada aparente em bom estado visual. Não foi possível testar o funcionamento devido à ausência de energia no imóvel.

Parede (com quadro de disjuntores)

Pintura · Bege claro

REGULAR

Apresenta manchas pontuais.

Quadro de Disjuntores

Caixa de Plástico com Disjuntores Steck · Branco e Vermelho

BOM

Quadro de disjuntores em bom estado visual, contendo 4 disjuntores. Não foi possível testar o funcionamento devido à ausência de energia no imóvel.

Parede (próxima à janela)

Pintura · Bege claro

REGULAR

Apresenta manchas e sujidades na parte inferior, próximo ao rodapé. Na parte superior, observa-se a presença de trincados/costuras e sujidades.

Interruptor

Simples · Branco

BOM

Interruptor aparente em bom estado visual. Não foi possível testar o funcionamento devido à ausência de energia no imóvel.

Piso

Cerâmica · Cinza claro com padrão marmorizado

REGULAR

Piso em cerâmica com presença de riscos, trincados e peças quebradas em pontos diversos. Apresenta sujidades e falhas no rejunte em algumas áreas.

Rodapé

Cerâmica · Cinza claro com padrão marmorizado

REGULAR

Rodapé em cerâmica, com presença de sujidades.

Teto

Pintura · Branco

REGULAR

Apresenta mancha de infiltração de pequenas dimensões próximo à luminária.

Luminária de Teto

Painel LED Quadrado · Branco

BOM

Luminária em bom estado visual. Não foi possível testar o funcionamento devido à ausência de energia no imóvel.

Janela (parte de alumínio)

Alumínio · Branco

BOM

Parte de alumínio da janela, funcional, com abertura e fechamento normais. Apresenta sujidade no trilho.

Janela (parte de blindex)

Blindex · Transparente (fosco/texturizado)

BOM

Piso

Cerâmica · Bege claro **REGULAR**

Piso em cerâmica bege claro com rejunte escuro. Apresenta sujidades e pequenas avarias pontuais. Estado geral regular, sem quebras.

Rodapés

Cerâmica · Bege claro **REGULAR**

Rodapés em cerâmica bege claro, acompanhando o piso. Apresentam marcas de contato, sujidades e manchas, demandando limpeza.

Paredes (Pintura)

Pintura · Bege claro **REGULAR**

Paredes com pintura em bege claro. Apresentam marcas de contato, focos de mofo e sujidades na parte inferior, especialmente na área do passador. Há manchas de contato e teias de aranha próximas ao teto em algumas áreas. Estado geral regular, necessitando de limpeza e possível repintura nas áreas afetadas.

Paredes (Revestimento)

Azulejo · Branco com faixa decorativa **BOM**

Paredes revestidas com azulejos brancos e faixa decorativa quadriculada (preto, branco, cinza). Apresentam respingos de gordura e três pequenos pontos próximos à tomada. Estado geral bom, porém, limpeza é recomendada para melhor conservação.

Teto

Laje com pintura · Branco **REGULAR**

Teto com pintura branca. Apresenta pequenas manchas e teias de aranha, especialmente próximo à luminária e nos cantos. Há acúmulo de gordura em algumas áreas. Estado geral regular, demandando limpeza para melhoria do aspecto visual.

Passador (Bancada)

Mármore · Marrom escuro **REGULAR**

Bancada do passador em mármore marrom escuro, sem quebras ou trincas. A parte inferior da bancada e suas bordas apresentam sujidades, marcas de contato e um pequeno dano. O mármore em si está bem preservado.

Prateleira (Passador)

Madeira · Branco **BOM**

Prateleira em madeira branca, fixada na parede do passador. Apresenta boa fixação e bom estado de conservação, sem avarias aparentes.

Janela (Cozinha para Área Externa)

Alumínio e vidro · Branco (esquadria) **REGULAR**

Janela em alumínio branco com vidros (superior opaco, inferior transparente). Apresenta abertura e fechamento normais, sem dificuldades ou arranhões nos vidros. Esquadria e contorno com sujidades e manchas de gordura. Vidros em bom estado, sem quebras ou trincas, com boa fixação.

Divisória/Porta (Cozinha para Área Externa)

Divisória/porta em alumínio branco com parte inferior coberta por material roxo, fixado com fita, indicando provável cobertura de avaria. Apresenta manchas e acabamento grosseiro na parte inferior. Estado geral ruim, necessitando de reparo ou substituição.

Luminária (Cozinha)

Plafon de teto · Branco

REGULAR

Plafon de teto branco. Apresenta pequenas manchas e acúmulo de sujidades/teias de aranha ao redor. Não foi possível testar o funcionamento devido à energia estar desligada.

Tomadas (Cozinha)

Tomada de parede · Branco

REGULAR

Tomadas de parede brancas. Apresentam pequenos pontos de sujidade/gordura ao redor. Não foi possível testar o funcionamento devido à energia estar desligada.

Pia (Cozinha)

Cuba de inox com bancada de mármore · Inox (cuba), Marrom escuro (bancada)

BOM

Pia com cuba em inox e bancada em mármore marrom escuro. A bancada possui adesivo removível. A cuba apresenta sujidades internas. A parte externa do ralo está em bom estado. Estado geral bom, demandando limpeza.

Torneira (Cozinha)

Torneira de bancada · Cromado

REGULAR

Torneira cromada de bancada. Apresenta pontos de oxidação no corpo e na conexão, além de acúmulo de gordura. Não foram observados vazamentos durante o teste. Limpeza é recomendada.

Sifão (Cozinha)

Sifão flexível · Branco

BOM

Sifão flexível branco, localizado sob a pia. Não apresenta manchas ou vazamentos. Funcionamento testado e considerado bom.

Gabinetes (Cozinha)

MDF planejado · Branco

REGULAR

Gabinetes planejados em MDF branco. A bancada de mármore superior não está fixada, representando risco de queda/quebra; recomenda-se fixação com silicone. A lateral esquerda e algumas portas/gavetas apresentam acúmulo de gordura, sujidades e manchas de contato. Há um dano na lateral. Acabamento geral ideal, porém, limpeza e fixação da bancada são necessárias.

Gavetas (Gabinetes Cozinha)

MDF planejado com corrediças metálicas · Branco

REGULAR

Três gavetas em MDF branco, parte dos gabinetes planejados. Apresentam sujidades internas. As corrediças metálicas possuem pequenos obstáculos e oxidações, mas as gavetas deslizam normalmente. Limpeza profunda é necessária para melhoria do estado de conservação.

Portas (Gabinetes Cozinha)

MDF planejado com dobradiças metálicas · Branco

REGULAR

Portas dos gabinetes em MDF branco. Apresentam abertura e fechamento normais. Há manchas e sujidades nas partes externa e interna. Dobradiças metálicas em bom estado, sem oxidações. Internamente, prateleiras e fundo (revestido

com o mesmo piso) possuem manchas e sujidades, com uma mancha maior na prateleira inferior. Há três furos não vedados no fundo do gabinete. Laterais internas bem conservadas. Limpeza é necessária.

Porta Temperos (Gabinetes Cozinha)

Metal cromado com corrediças · Cromado

REGULAR

Porta-temperos em metal cromado, com deslizamento normal. Corrediças superior e inferior apresentam oxidações. Grades em bom estado de conservação, mas o fundo do compartimento possui manchas. Limpeza e tratamento das oxidações são recomendados.

Área Externa (Fundos)

3 itens

Churrasqueira

Alvenaria · Vermelho e cinza

BOM

Churrasqueira em alvenaria, localizada ao fundo da área externa. Apresenta bom estado de conservação, sem avarias aparentes.

Tanque

Cerâmica · Branco

BOM

Tanque em cerâmica branca, localizado na área externa. Apresenta bom estado de conservação.

Piso

Cerâmica · Bege com detalhes marrons

BOM

Piso em cerâmica na área externa, com padrão bege e detalhes marrons. Apresenta bom estado de conservação, sem avarias aparentes.

Piso

Cerâmica · Cinza e branco (padrão mosaico)

REGULAR

Piso cerâmico com padrão de mosaico cinza e branco. Apresenta sujidade por folhas secas e áreas embaçadas. Não foram identificados quebrados ou trincados.

Paredes

Pintura · Bege/Creme

RUIM

Pintura em tom bege/creme, com manchas, bolhas e descascados na parte inferior em toda a sua extensão. Presença de perfuração na parede, possivelmente para instalação de cano de gás. A parte superior da pintura encontra-se em melhor estado. Identificadas trincas, incluindo uma que se estende horizontalmente na metade da parede. Há escoamento de água pluvial na parede adjacente ao cano de escoamento.

Tanque

Cerâmica · Branco

RUIM

Tanque de cerâmica branca com coluna, fixado por quatro parafusos. Apresenta vazamento no sifão, que se encontra desconectado e requer substituição. Não foram identificados quebrados ou trincados na estrutura do tanque.

Torneira (tanque)

Metal · Bronze/Dourado

RUIM

Torneira simples, funcional, porém com vazamento na conexão com o sifão. Presença de manchas na parede decorrentes da instalação.

Churrasqueira

Tijolos e Inox · Vermelho e prateado

REGULAR

Churrasqueira construída em tijolos vermelhos com estrutura metálica (inox). A grelha apresenta sujidade por gordura e dificuldade de deslizamento. O acabamento externo da churrasqueira encontra-se conservado. O interior está sujo com cinzas e gordura. A gaveta de cinzas apresenta ferrugem e dificuldade de deslizamento. O compartimento inferior está em bom estado, com objetos armazenados (garrafa, balde).

Calha

PVC · Branco

REGULAR

Calha de PVC branca, fixada de forma adequada. Apresenta acúmulo de folhas secas, requerendo limpeza para prevenir entupimento e obstrução do fluxo de água.

Cano de escoamento

PVC · Branco

BOM

Cano de escoamento de PVC branco, fixado de forma adequada. Observa-se escoamento de água pluvial na parede adjacente.

Ralo

Metal · Prateado

RUIM

Ralo quadrado de metal, com sujidade por folhas secas. Encontra-se inoperante e com acúmulo de detritos.

Caixa de gordura

Metal · Branco (tampa)

REGULAR

Tampa branca com sinais de ferrugem na borda, decorrente da exposição às intempéries.

Porta e Batente (para Cozinha)

Vidro temperado · Transparente **RUIM**

Porta de vidro temperado com puxadores de metal prateado, funcional. A fechadura encontra-se fixada e funcional. Os puxadores estão conservados, porém com sujeidade superficial. O batente de madeira apresenta danos, com áreas abertas, perfurações, descascamento e manchas, necessitando de reparo.

Janela (para Banheiro)

Vidro temperado com película · Fosco **REGULAR**

Janela de vidro temperado com película fosca, fixada de forma adequada. Apresenta sujeidade, bolhas e descolamento parcial da película. Não foram identificados quebrados ou trincados no vidro.

Tomada

Padrão brasileiro · Branco **BOM**

Tomada padrão brasileiro na cor branca, em bom estado de conservação.

Luminária (teto)

LED · Branco **BOM**

Luminária de LED instalada no teto. O funcionamento não pôde ser verificado devido à possível interrupção do fornecimento de energia elétrica. Necessita verificação.

Rodapé

Cerâmica · Cinza **BOM**

Rodapé de cerâmica na cor cinza, em bom estado de conservação.

Cano (saída de água para máquina)

PVC · Branco **BOM**

Cano de PVC branco para saída de água de máquina de lavar, em bom estado de conservação.

Torneira (segunda)

Metal · Bronze/Dourado **BOM**

Segunda torneira de metal com acabamento bronze/dourado, com fita de vedação na base. Funcional, sem vazamentos ou danos estruturais.

Teto

Telhado aparente · Madeira e telhas cerâmicas **BOM**

Teto com telhado aparente de madeira e telhas cerâmicas, em bom estado de preservação. Apresenta sujeidade em algumas áreas, incluindo resíduos de origem animal.

Cozinha

7 itens

Piso

Cerâmica · Branco/Cinza claro

BOM

Piso cerâmico em tom branco/cinza claro, com leve acúmulo de poeira e sujeidade superficial.

Soleira

Granito · Preto

BOM

Soleira de granito preto, com leve acúmulo de poeira e sujeidade superficial.

Bancada

Granito · Escura (preta/marrom)

BOM

Bancada de granito escuro, em bom estado de conservação.

Armários

MDF · Branco

BOM

Armários planejados em MDF branco com puxadores metálicos, em bom estado de conservação.

Pia

Inox · Prateado

BOM

Pia em aço inoxidável com torneira na cor preta, em bom estado de conservação.

Revestimento

Azulejo · Mosaico preto e branco

BOM

Revestimento de parede em azulejo com padrão mosaico preto e branco, em bom estado de conservação.

Janela

Vidro temperado · Transparente

BOM

Janela de vidro temperado, em bom estado de conservação, porém com sujeidade superficial.

Quarto 2

1 itens

Janela

Alumínio (veneziana de correr) · Branco

BOM

Janela de alumínio na cor branca, tipo veneziana de correr. Funcional, com leve sujeidade superficial. O acabamento externo encontra-se preservado.

Porta

Madeira · Marrom (vernizada)

BOM

Folha da porta em bom estado de conservação, sem avarias visíveis. Apresenta funcionamento normal de abertura e fechamento.

Maçaneta da Porta

Metal · Prateado/Desgastado

RUIM

Apresenta desgaste, descoloração e resíduos aderidos na superfície.

Dobradiças da Porta

Metal · Prateado

REGULAR

Ausência de parafusos na dobradiça superior. A dobradiça inferior apresenta fixação adequada.

Batente da Porta

Madeira · Marrom

BOM

Em bom estado de conservação.

Fechadura da Porta

Com chave · Prateado

BOM

Funcionamento normal com a chave, sem dificuldades.

Parte Inferior da Porta

Madeira · Marrom

REGULAR

Descolamento na porção inferior da folha da porta, com frestas pontuais.

Parede (próximo à porta)

Pintura · Bege claro

REGULAR

Perfuração na superfície da parede, adjacente à dobradiça da porta.

Interruptor

Simples · Branco

BOM

Em bom estado de conservação. Não testado devido à ausência de energia elétrica.

Paredes (geral)

Pintura · Bege claro

RUIM

Presença de múltiplas manchas de umidade e descascamento da pintura, concentradas na porção inferior e nos cantos, com extensão até o rodapé. Requer reparo e repintura.

Tomada

Simples · Branco

REGULAR

Apresenta marcas de contato/uso.

Parede de Destaque

Cimento queimado · Cinza

REGULAR

Quatro perfurações para fixação de suporte (provavelmente de TV). Presença de sujidade, riscos e marcas de delimitação. Apresenta irregularidades na preservação em áreas específicas, com uma mancha visível, contudo, em condição geral superior às demais paredes.

Piso

Cerâmica · Cinza claro (marmorizado)

BOM

Em bom estado de conservação, sem quebras, trincas ou perfurações superficiais.

Rodapé

Cerâmica · Cinza claro

BOM

Em bom estado de conservação.

Teto

Laje/Pintura · Branco

BOM

Em bom estado de conservação, com leve sujidade pontual, sem manchas ou sinais de infiltração.

Luminária de Teto

Plafon quadrado · Branco

BOM

Em bom estado de conservação. Não testada devido à ausência de energia elétrica.

Janela

Alumínio e vidro (blindex) · Branco

BOM

Funcionamento de deslizamento normal. Presença de sujidade e empoeiramento nas esquadrias de alumínio; a pintura encontra-se em bom estado.

Trava da Janela

Plástico/Metal · Branco/Preto

REGULAR

Funcional. A trava do vidro (blindex) requer maior esforço para o fechamento e apresenta leve desalinhamento. A trava da veneziana de alumínio opera normalmente.

Piso

Cerâmica · Cinza claro

REGULAR

Piso em cerâmica cinza claro, com sujidades superficiais e riscos em diversos pontos. Rejunte cinza, com sujidades.

Paredes (cor cinza)

Cimento queimado · Cinza

REGULAR

Paredes com acabamento em cimento queimado cinza, apresentando sujidades e detalhes de massa/tinta em diversos pontos.

Paredes (cor creme)

Pintura · Creme

RUIM

Paredes pintadas na cor creme, com acabamento danificado na borda da porta de entrada, apresentando falhas na massa e tinta descascada. Manchas e detalhes na parte inferior da parede lateral, com tinta descascada e bolhas. Detalhes de contato e sujidade na parede da cozinha/hall.

Rodapés

Cerâmica · Cinza claro

RUIM

Rodapés em cerâmica cinza claro, com acúmulo de sujeira e tinta descascada em diversas áreas, especialmente na parede lateral.

Teto

Laje · Branco

REGULAR

Teto em laje pintado de branco, com plafon quadrado. Apresenta manchas de sujeira próximo à entrada do corredor e uma trinca.

Porta de Entrada

Vidro fosco · Transparente/Fosco

BOM

Porta de entrada em vidro fosco, com puxador metálico preto. Apresenta bom estado geral de conservação.

Janela (entrada)

Basculante de vidro fosco · Transparente/Fosco

REGULAR

Janela basculante em vidro fosco, com corrente metálica para abertura. Vidro íntegro, sem quebras ou trincas. Acabamento superior em bom estado, inferior com algumas sujidades. Funcionamento regular, porém não trava corretamente na posição fechada.

Interfone

Plástico · Branco

BOM

Interfone de plástico branco, em bom estado de conservação. Não foi possível testar o funcionamento devido à ausência de energia elétrica.

Interruptor (entrada)

Plástico · Branco

BOM

Interruptor duplo de plástico branco, em bom estado de conservação. Não foi possível testar o funcionamento devido à ausência de energia elétrica.

Anti-impacto para porta

Plástico · Branco/Bege

REGULAR

Anti-impacto para porta, de plástico branco/bege, com resíduos de tinta/massa e sujeidade ao redor.

Interruptor (parede principal)

Plástico · Branco

BOM

Interruptor duplo de plástico branco, em bom estado de conservação. Não foi possível testar o funcionamento devido à ausência de energia elétrica.

Tomada (parede principal)

Plástico · Branca

RUIM

Tomada de plástico branca, com fiação exposta (fibra óptica). Não foi possível testar o funcionamento devido à ausência de energia elétrica.

Furos na parede

Furos · N/A

DANIFICADO

Oito furos não preenchidos na parede, com sujeidades e resíduos de tinta ao redor.

Balcão (passador)

Cimento queimado · Cinza

REGULAR

Balcão passador em cimento queimado cinza, apresentando sujeidades.

Bancada (balcão)

Granito/Mármore · Escura

BOM

Bancada do balcão em material escuro (granito ou mármore), em bom estado de conservação.

Interruptores (cozinha/lavanderia)

Plástico · Branco

BOM

Interruptores duplos de plástico branco, em bom estado de conservação. Provavelmente pertencentes à cozinha e lavanderia. Não foi possível testar o funcionamento devido à ausência de energia elétrica.

Porta (quarto)

Madeira · Marrom

BOM

Porta de madeira marrom, em bom estado de conservação.

Batentes e Guarnições (porta quarto)

Madeira · Marrom

BOM

Batentes e guarnições da porta do quarto em madeira marrom, em bom estado de conservação.

O imóvel apresenta algumas avarias no Acesso Principal. As paredes externas com textura possuem bolhas e manchas na pintura, além de áreas ocas ao toque. A janela de vidro temperado externa está com um pedaço da moldura faltando. O piso externo está sujo e com manchas. A porta de vidro temperado e seus puxadores estão em bom estado, mas as fechaduras apresentam sujidades e desgaste. A luminária externa não pôde ser testada devido à falta de energia. O teto/telhado de madeira e a caixa de disjuntores estão em bom estado.; O Quarto 1 apresenta estado de conservação regular. A porta está em bom estado, com maçanetas e dobradiças funcionais, mas sem chave. As paredes possuem diversas manchas e marcas de impacto, além de trincados/costuras em uma das paredes. As tomadas e interruptores estão em bom estado visual, mas não foram testados devido à falta de energia. O quadro de disjuntores está presente e em bom estado. O piso de cerâmica apresenta riscos, trincados, quebrados e sujidades, especialmente nos rejuntas. O teto possui uma pequena mancha de infiltração próxima à luminária. A janela, composta por parte de alumínio e blindex, está funcional, mas o trilho apresenta sujidade e o trinco do blindex requer um pouco de força para engatar.; A cozinha apresenta bom layout com gabinetes planejados e bancadas em mármore. Contudo, há necessidade de limpeza geral em pisos, rodapés, paredes e no interior dos gabinetes e gavetas. A fixação da bancada de mármore é crucial para a segurança. A torneira e as corrediças do porta-temperos apresentam sinais de oxidação. A janela e a divisória para a área externa demandam atenção, com sujidades e avarias na divisória. O teto também requer limpeza. A área externa visível apresenta bom estado geral.; O imóvel dispõe de uma área externa de serviço e lazer, equipada com churrasqueira e tanque, além de uma cozinha interna. As paredes da Área Externa de Serviço e Lazer apresentam sinais de desgaste significativo, incluindo descascados, bolhas e manchas, predominantemente na parte inferior, indicando a necessidade de repintura e reparos estruturais. O batente da porta de vidro que conecta à cozinha encontra-se danificado. O sifão do tanque está desconectado e com vazamento, exigindo substituição. A torneira do tanque também apresenta vazamento na conexão com o sifão. O ralo da Área Externa de Serviço e Lazer está inoperante e a calha requer limpeza. A churrasqueira, grelha e gaveta de cinzas apresentam sujidade e ferrugem, respectivamente. As janelas externas apresentam sujidade, e a janela do banheiro possui bolhas e descolamento na película. A cozinha interna e a janela do Quarto 2 encontram-se em bom estado geral de conservação, apesar de sujidade superficial.; O Quarto 2 apresenta piso e rodapé em bom estado de conservação. Contudo, as paredes exibem múltiplas manchas de umidade e descascamento da pintura, demandando reparos e repintura. A maçaneta da porta encontra-se desgastada e com resíduos aderidos, e há ausência de parafusos nas dobradiças superiores. A trava da janela de blindex requer maior esforço para o fechamento. As instalações elétricas (interruptor e luminária) não foram testadas devido à ausência de energia elétrica.; O imóvel apresenta um estado de conservação geral regular. As paredes possuem diversas avarias como tinta descascada, bolhas, sujidades e furos não preenchidos. O acabamento da parede na entrada está danificado. A janela basculante não trava corretamente. Há fiação exposta em uma tomada. O teto apresenta manchas de sujidade e uma trinca. O piso e os rodapés, embora em cerâmica, mostram sujidades e desgastes. As instalações elétricas (interruptores, interfone, tomadas) não puderam ser testadas devido à ausência de energia elétrica no momento da vistoria.

Production contact details, identifiers and verification data removed.